



INFORME BÁSICO (U)			DNISF FORMULARIO OPERATIVO № 5 V10 – Septiembre 2022					
FX-2022-13369	ID 06108-APN-JST#MTR	Accide	PO	FECHA 12/12/2022		)RA ::50	HORA UTC 15:50	
		Accide	ente	12/12/2022	12	.50	15.50	
RESEÑA	CATEGORÍA DEL SUCESO	Des	carrilam	iento				
mientras transitaba e Buenos Aires. En el	le 2022 se produjo el desca el cruce de las vías principa accidente descarrilaron 3 v encuentra a cargo de la sec	ales de vagone	la línea s. No se	Sarmiento en l registraron dai	a estac	ión Ha	edo, provincia de	
DATOS DEL LUGAR								
Lugar			Estación Haedo					
Localidad			Haedo					
Provincia			Buenos Aires					
Operadora / Línea			BCyL		Sa	San Martín - División 78		
Ubicación en el rama	ř.			Km Palo		Palo		
			8,5		-			
Coordenadas geográficas				S [GMS]				
			34° 38'	41.2"	58° 35' 39"			
TIPO DE LUGAR								
En sección	En cabecera		Paso	a Nivel / Peato	nal	Er	n curva	
En estación	Cruce a distinto nive		Zona	de renovación		E	n obra de arte	
En playa	En patio		En de	esvío				
OBSERVACIONES			<u> </u>					
el ramal Haedo-Tem interrupción total del	se produjo sobre las vías d nperley de la línea Roca. Al l servicio local de la línea S e la línea Roca, e impidió la	l produc Sarmien	cirse en ito, la in	un cruce y emp terrupción parci	oalme, e	el accid		
DATOS DEL TREN (1	L)							
Tipo de Tracción			Concentrada					
Tipo de Material Rodante			Locomotora					
Tipo de Servicio / N			Carga				C42	
Marca Material Roo			CRRC					
Modelo y № de Ser			CDD5 A1 (China Cargas, Trocha 1676mm) 9424					
Coches - Vagones / Cantidad			Vagon	es Cargados			28	

Origen - Destino

Patio Alianza - Dock Central





LESIONES A PERSO	NAS (1)					
	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL		
Fatales	-	-	-	-		
Graves	-	-	-	-		
Leves	-	-	-	-		
Ninguna	2	-	-	2		
DAÑOS A LA FORM						
No registra	Leves	De importancia	Destruic	Sin información		
DATOS DEL TREN (	(2)					
Tipo de Tracción						
Tipo de Material R	odante					
Tipo de Servicio /	N°de Servicio - Tren					
Marca Material Ro	odante					
Modelo y Nº de Se	erie					
Coches - Vagones	/ Cantidad					
Origen - Destino						
LESIONES A PERSO						
LESIONES A PERSO	DNAS (2) Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL		
LESIONES A PERSO		Pasajeros	Otros	TOTAL		
LESIONES A PERSO		Pasajeros	Otros	TOTAL		
Fatales Graves Leves		Pasajeros	Otros	TOTAL		
LESIONES A PERSO		Pasajeros	Otros	TOTAL		
Fatales Graves Leves	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL		
Fatales Graves Leves Ninguna	Dotación	Pasajeros  De importancia	Otros  Destruida			
Fatales Graves Leves Ninguna DAÑOS A LA FORM	Dotación  //ACIÓN (2)  Leves					
Fatales Graves Leves Ninguna  DAÑOS A LA FORM No registra  DAÑOS A TERCERO Debido al accidente	Dotación  MACIÓN (2)  Leves	De importancia os en la infraestruct	Destruida			
Fatales Graves Leves Ninguna  DAÑOS A LA FORM No registra  DAÑOS A TERCERO Debido al accidente las vías principales	Dotación  MACIÓN (2)  Leves  DS  e se provocaron daño	De importancia os en la infraestruct	Destruida	Sin información		
Fatales Graves Leves Ninguna  DAÑOS A LA FORM No registra  DAÑOS A TERCERO Debido al accidente	Dotación  MACIÓN (2)  Leves  DS  e se provocaron daño	De importancia os en la infraestructo.	Destruida	Sin información		

Organismo

Mail

**Fuente / Medio** 

Centro de Control de Respuesta - JST





## **COMENTARIOS ADICIONALES**

Las vías generales N°1 y N°2 y la vía local N°1 fueron libradas a servicio a la 01:51, del día 13 de diciembre. El 14 de diciembre, a las 10:47, se libró la vía de cruce del ramal, y a las 14:10, la vía local N°2.

Tiempo de vía cerrada 13 horas y 1 minuto Hora de vía expedita 01:51 del 13/12/2022

## REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<b>√</b>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<b>√</b>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<b>✓</b>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

## **OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS**

En la vía local N°2 se observaron 50 metros de superestructura de vía con daños de importancia. También se registraron daños en el tercer riel de las vías locales N°1 y N°2. El 13 de diciembre, en horas de la madrugada, personal de BCyL y SOF.SE lograron retirar con una grúa los 3 vagones que se encontraban descarrilados, despejando la zona del suceso.

## **FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO**



Fig. 1. Vista desde la vía de cruce, JST



Fig. 2. Vista de los vagones interrumpiendo la vía principal, JST



Fig. 3. Vista del vagón que inició el descarrilamiento, JST



Fig. 4. Vista de los daños en vía local N°2, JST