

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-76511876- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 171. IB. Cargas. Impacto y vuelco. Cuyaya. Jujuy

Resultados: una persona lesionada

Fecha y hora: 2 de julio de 2023, 12:00 aproximadamente (UTC-3)

Vehículos: un camión con acoplado y un automóvil particular

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica					
Título	171. IB. Cargas. Impacto y vuelco. Cuyaya. Jujuy				
Expediente	EX-2023-76511876- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				
Lugar y fecha					
Fecha	2/7/2023	Hora	12:00 aproximadamente		
Lugar	Ruta Provincial 2, Barrio Cuyaya, altura ingreso a planta embotelladora de Coca Cola, San Salvador de Jujuy				
Departamento	Doctor Manuel Belgrano				
Provincia	Jujuy				
Coordenadas	-24.192430, -65.321123				
Notificación					
Fecha	2/7/2023	Hora	21:00		
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)				
Reseña					
Tipo de evento: Impacto y vuelco					
<p>Un camión con acoplado que transportaba maíz, por motivos que se encuentran bajo investigación, despistó al intentar incorporarse a la RP 2 hacia el oeste desde la canalización de la RN 9, impactó con un automóvil particular y volcó sobre la vereda, aplastando al rodado de menor porte. Producto del accidente, el conductor del camión resultó lesionado.</p>					
Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	1	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	2	2
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	0	3	4
Vehículos participantes					
Vehículo	Tipo de servicio		Jurisdicción	Total	
Vehículo 1	Cargas		Nacional	1	
Vehículo 2	No aplica		No aplica	1	
Total				2	

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal especializada en Homicidios, Delitos contra la Integridad de la Personas y Causas Genéricas
Policía	Comisaría Seccional 4 de Barrio Cuyaya Secretaría de Seguridad Vial
Bomberos	Policía de Jujuy
Asistencia de salud	SAME
Grúas	Transporte Ruiz

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: RNW894	Tipo: Camión rígido
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	L 1114/48	
Año	1975	
Tipo de caja	TCAGP (Caja abierta para ganado en pie)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	080-130 RTV NACIONAL SA
	Resultado	Apto
	Realizada	18/3/2019
	Vencimiento	18/9/2019
RUTA	Estado	Vencida
	Validación	16/4/2019
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sector frontal, lateral derecho y superior de cabina y caja	
Descripción de daños	Abolladuras y deformación de paneles de puertas, techo, capot y carrocería de caja.	

Dominio: CFH836	Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Helvética	
Modelo	SADT 25 TT 3E	
Año	1998	
Tipo de caja	TCA (Caja Abierta)	
Configuración de ejes	1D-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	110-037 Bianchi Marcelo Rubén
	Resultado	Apto



	Realizada	11/4/2023
	Vencimiento	11/10/2022
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	28/6/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral derecho	
Descripción de daños	Abolladuras y desprendimiento de compuertas de lateral derecho de carrocería de caja. Cortes y desprendimiento de material en neumático derecho externo de segundo eje dual.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Maíz
	Origen	La Estrella, Salta
	Destino	La Almona, Jujuy
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 2
	Desde	San Salvador de Jujuy
	Hacia	La Almona

Vehículo 2 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Peugeot	
Modelo	406 SV 2.0 HDI	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 2
	Desde	San Salvador de Jujuy
	Hacia	La Almona
Ubicación de daños	Techo, parabrisas, sector frontal y lateral izquierdos	
Descripción de daños	Abolladuras y deformaciones por impacto y aplastamiento	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	B282619
Fecha de inscripción	13/11/2017
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)



Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	64	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción ¹	
Tipo de Licencia	Conductor 1
Centro emisor	
Porte	A determinar
Sistema	
Clase	
Vencimiento	
LiNTI	A determinar
Categoría	
Vencimiento	

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	A determinar
1	Vehículo 2	Acompañante	A determinar
1	Vehículo 2	Acompañante	A determinar

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Curva, intersección con isletas
Material superficie	Asfalto
División física	Boulevard
Material división física	Tierra con pasto, con cordones de concreto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	Sí
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Medio

Observaciones

En el lugar del accidente confluyen una canalización (tramo curvo) de la RN 9 con la RP 2 con cruces en Y, en T y rotonda.

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del camión y acoplado volcados sobre la vereda. Fuente: JST, 2023



Figura 2. Posición final del automóvil aplastado por el camión. Fuente: JST, 2023



Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
 - Empresas de Transporte de Cargas Automotor Habilitadas (CNRT)
 - Registro Único del Transporte Automotor (RUTA)
 - Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)
 - Diario *El Tribuno Jujuy*
 - Diario digital *Todo Jujuy*
 - Diario digital *Somos Jujuy*
-

Solicitud de información

- Unidad Fiscal especializada en Homicidios, Delitos contra la Integridad de la Personas y Causas Genéricas
 - Comisaría Seccional 4 de Cuyaya
 - División Criminalística de la Policía de Jujuy
 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
 - Transporte Ruiz
-

Observaciones

- Tanto la unidad tractora como el semirremolque del Vehículo 1 circulaban con RTO vencidas al momento del accidente.
-