

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-91305331- -APN-DNISAU#JST.

Suceso: accidente

Título: 176. IB. Cargas. Colisión. Luján. Buenos Aires

Resultados: una persona fallecida, una persona lesionada

Fecha y hora: 4 de agosto de 2023 12:30 (UTC-3)

Vehículos: un camión con semirremolque y una camioneta *pick up*

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

**primero  
la gente**



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica	
Título	176. IB. Cargas. Colisión. Luján. Buenos Aires
Expediente	EX-2023-91305331- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	4/8/2023 Hora 12:30
Lugar	Ruta Provincial 47
Localidad, Partido	Luján
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas	-34.629112, -59.108927

Notificación	
Fecha	4/8/2023 Hora 15:19
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: <b>Colisión</b>
--------	---------------------------------

El suceso tuvo lugar en la Ruta Provincial 47, en las proximidades del Puente del Arroyo de Arias, cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión frontal entre un camión con semirremolque que circulaba en sentido hacia Navarro y una camioneta *pick up* cabina simple que transitaba en dirección hacia Luján. Como consecuencia del accidente, se registraron una persona fallecida, una persona lesionada y daños en los vehículos.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	1	0	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	1	0	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Total			2



Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Comisaría 2 de Luján Destacamento Cañada de Arias
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	SAME
Concesión vial	No
Morgue	Sí
Municipalidad	Luján
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: GIB837	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Renault	
Modelo	PREMIUM 370P DCI	
Año	2007	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	020-071 Bullmetal SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	17/5/2023
	Vencimiento	17/5/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	11/5/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior y lateral derecho	
Descripción de daños	La unidad tractora presenta daños directos en el sector anterior y lateral derecho a causa del impacto, siendo afectados alma paragolpes, paragolpes, tapa de inspección mecánica, parabrisas y sobre el lateral derecho se observan daños en rueda delantera, estribo, guardabarros y puerta.	
Dominio: NJG117	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	CORMETAL	
Modelo	S-2-14400-CH34G21	
Año	2013	
Tipo de caja	SIDER	

Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	020-071 Bullmetal SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	23/11/2022
	Vencimiento	23/11/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	3/7/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Deformación de parantes y corte de lona	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Productos alimenticios secos
	Origen	Tortuguita
	Destino	Bahía Blanca
	Vía	RP47
Sentido de circulación	Desde	Luján
	Hacia	Navarro
Vehículo DKB691	Dominio:	Tipo: Camioneta pick up
Categoría	N1: vehículo automotor que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Toyota	
Modelo	Hilux 4X2 CS ST	
Año	2000	
Tipo de caja	Descubierta	
Configuración de ejes	1S-1S	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	130-093 Schulz Hector Ricardo
	Resultado	Apto
	Realizada	9/6/2023
	Vencimiento	9/12/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	2014
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior, lateral derecho y lateral izquierdo	
Descripción de daños	En el sector anterior se observó deformación y desprendimiento de paragolpes, ambas ópticas, capó,	



parabrisas y partes mecánicas como suspensión, selectora de cambios y planta impulsora. En el lateral derecho se relevó desprendimiento de guardabarros y puerta, deformación de parante, corte y pliegue de caja de carga.

Sobre el lateral izquierdo se observó deformaciones indirectas en guardabarros, rueda y puerta. El techo, a causa del impacto, se plegó en sentido de derecha a izquierda y del sector anterior al posterior.

Servicio	Ocasión de servicio	No
	Carga transportada	No
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RP47
	Desde	Navarro
	Hacia	Luján

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A342513
Fecha de inscripción	2/11/2015
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	7000276964518576
Fecha de inscripción	Anterior 9/2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	46	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	19	Fallecido



Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>		
Tipo de Licencia	Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A/D
	Sistema	A determinar
	Clase	A/D
	Vencimiento	A/D
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	7/2/2025
		Cargas generales
		No posee

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por mano
Geometría del tramo	Curva horizontal
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	En el lugar del suceso la señalización horizontal central y lateral no se encontraba presente

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



## Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales del vehículo 1 y 2. Fuente [El Civismo](#), 2023

## Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Comisaría 2° Luján

### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial