


JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO FERROVIARIO

Expediente: EX-2023-132174231- -APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Título: Descarrilamiento del tren de carga C05 entre las estaciones Membrillar y O'Higgins, Buenos Aires

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (BCyL)

Fecha y hora del suceso: 02 de noviembre de 2023, 06:02 (hora local)

**primero
la gente**



Ministerio de Transporte
Argentina



| Información básica | | |
|-----------------------|---------------------------------|------|
| Expediente | EX-2023-132174231- -APN-JST#MTR | |
| | 02/11/2023 | |
| Hora local | 06:02 | |
| Suceso | Accidente | |
| Categoría | Descarrilamiento | |
| Operadora | BCyL | |
| Línea/División | San Martín | DV32 |

| Reseña |
|---|
| <p>El 2 de noviembre de 2023, a las 6:02 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga C05, operado por BCyL, entre las estaciones Membrillar y O'Higgins, Junín, Buenos Aires. En el accidente se vieron afectados 11 vagones, 6 cargados con cemento en bolsa y 5 con rieles. El material rodante y la superestructura de vía sufrieron daños de gravedad. No se registraron personas lesionadas.</p> |

| Lugar del suceso | | | | |
|------------------------------|---|-------------|------|-------------|
| Lugar | Entre estaciones Membrillar y O'Higgins | | | |
| Localidad | Junín | | | |
| Provincia | Buenos Aires | | | |
| Ubicación en el ramal | km | 229.500 | palo | - |
| Coordenadas | S | 34°35'03.5" | O | 60°40'35.6" |

| Tipo de lugar | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Curva <input type="checkbox"/> | Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/> | Desvío <input type="checkbox"/> |
| Estación <input type="checkbox"/> | Estación cabecera <input type="checkbox"/> | Obra de arte <input type="checkbox"/> |
| Patio <input type="checkbox"/> | Paso a nivel <input type="checkbox"/> | Playa <input type="checkbox"/> |
| Sección <input checked="" type="checkbox"/> | Zona de renovación <input type="checkbox"/> | Otro <input type="checkbox"/> |



| Datos del tren | | | | |
|--------------------------|-------------|-------|---------|---------|
| Tipo de material rodante | Co-Co | | | |
| Marca | CRRC | | | |
| Modelo | CDD3 A1 | | | |
| N.º de serie | 9411 | | | |
| Tipo de tracción | Concentrada | | | |
| Tipo de servicio | Cargas | | | |
| N.º de tren | C05 | | | |
| Cantidad de vagones | 57 | | | |
| Recorrido | Origen | Junín | Destino | Palmira |

| Daños al material rodante | |
|---------------------------|--|
| Tipo de daños | Graves |
| Observaciones | Se registraron componentes del sistema de freno rotos y aparatos de tracción y choque deformados. Algunos bogies se desprendieron de sus carrocerías y quedaron dispersos en el lugar. |

| Personas involucradas | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------|
| | Víctimas fatales | Lesiones graves | Lesiones leves | Sin lesiones | Total |
| Dotación | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas | |
|---|---|
| Tipo de daños | Graves |
| Observaciones | Se registraron fracturas en fijaciones, roturas |



| | |
|--|---|
| | en durmientes, deformación del arranque de la enrielladura y pérdida de los parámetros geométricos del balasto. |
|--|---|

| Afectación del servicio | | | | |
|------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|
| Tiempo de vía cerrada | 44 horas | | | |
| Vía expedita | Fecha | 04/11/2023 | Hora local | 02:00 |

| Notificación del suceso | |
|-------------------------|------------------------------|
| Fecha | 02/11/2023 |
| Hora local | 16:23 |
| Fuente | RR. SS./ Medio digital local |
| Organismo/Medio | CCR-JST |

| Solicitud de información | |
|--------------------------|---|
| CNRT | Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante. |
| SMN | Condiciones climáticas previas al momento del suceso. |
| Empresa operadora | Registrador de eventos, cámaras y audios. |

| Datos complementarios |
|--|
| El día 03 de noviembre de 2023, a las 11:00 aproximadamente, personal de la sede Rosario de la JST se hizo presente en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales de la investigación, bajo la coordinación de la sede Central. |



Fotografías del suceso



Figura 1. Vagón descarrilado con desprendimiento de bogies. Fuente: JST, 2023



Figura 2. Vagón con frenos y aparatos de tracción y choque dañados. Fuente: JST, 2023

Fotografías del suceso



Figura 3. Vagón con pérdida de carga de rieles. Fuente: JST, 2023



Figura 3. Tramo de superestructura de vía dañada. Fuente: JST, 2023