

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-98326879- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 179. IB. Pasajeros y cargas. Colisión múltiple. Boulogne. Buenos Aires

Resultados: dos personas lesionadas y dos personas ilesas

Fecha y hora: 22 de agosto de 2023 05:40 (UTC-3)

Vehículos: un camión, un ómnibus urbano y un automóvil

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina

Información básica					
Título	179. IB. Pasajeros y cargas. Colisión múltiple. Boulogne. Buenos Aires				
Expediente	EX-2023-98326879- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				
Lugar y fecha					
Fecha	22/8/2023	Hora	05:40		
Lugar	Av. Avelino Rolón 2000 paso bajo nivel				
Localidad, Partido	Boulogne, San Isidro				
Provincia	Buenos Aires				
Coordenadas	-34.5084840, -58.5658370				
Notificación					
Fecha	22/8/2023	Hora	09:54		
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)				
Reseña					
Tipo de evento: Colisión múltiple					
<p>El suceso tuvo lugar en la Avenida Avelino Rolón al 2000, a la altura del paso bajo nivel de la estación Boulogne Sur Mer de la línea de trenes Belgrano Norte. Por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión múltiple entre un automóvil Peugeot 308 que circulaba en sentido hacia la localidad de José León Suárez, un camión con semirremolque que circulaba en sentido opuesto, hacia la localidad de Béccar y un ómnibus urbano que circulaba en igual sentido que el camión, por detrás del mismo. Como consecuencia del accidente, se registraron dos personas lesionadas, dos personas ilesas y daños en los vehículos.</p>					
Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	2	0	3
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	1	0	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	2	2	0	4
Vehículos participantes		Tipo de servicio	Jurisdicción	Total	
Vehículo 1		No aplica	No aplica	1	
Vehículo 2		Cargas	A determinar	1	
Vehículo 3		Pasajeros	Provincial	1	
Total				3	



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Distrito Boulogne
Policía	Comisaría 3° San Isidro
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	Sí
Grúas	Sí

Vehículo 1 MYK386	Tipo: Compacto
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos
Marca	Peugeot
Modelo	308 active hdi
Uso	Particular
Sentido de circulación	Vía Av. Rolón
	Desde Béccar
	Hacia José León Suárez
Ubicación de daños	En toda su estructura
Descripción de daños	Rotura y deformación de carrocería autoportante en sector medio derecho con fuerza actuante de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, deformación y rotura de chasis y sistemas

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: NSR958	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	170 E22 T	
Año	2014	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100 Polcar Norte SA
	Resultado	Apto
	Realizada	13/9/2022
	Vencimiento	13/9/2023



	Estado	Vigente
RUTA	Validación	27/6/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes en sector inferior, rotura de capot en sector inferior, deformación de carrocería con fuerza actuante de izquierda a derecha y rotura de óptica izquierda	
Dominio: BOP128		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Gomatro	
Modelo	SRP TL 2	
Año	1997	
Tipo de caja	Sider caja cerrada	
Configuración de ejes	2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100 Polcar Norte S.A.
	Resultado	Apto
	Realizada	7/7/2023
	Vencimiento	7/1/2024
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	24/10/2022
Ubicación de daños	Clase de carga habilitada	Carga general
	Posterior	
Descripción de daños	Deformación en el pliegue del paragolpes en su extremo derecho	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Av. Rolón
	Desde	José León Suárez
	Hacia	Béccar
Vehículo 3 (pasajeros urbano)	Dominio: AD929YK	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	A determinar
	Modelo	A determinar



Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	OH 1621 L-SB/55
Año	2019	
Revisión Técnica Obligatoria (Provincial)	Tipo	Pasajeros provincial
	Emisor	A determinar
	Resultado	Apto
	Realizada	07/7/2023
	Vencimiento	15/1/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	A determinar	
Empresa	Compañía Noroeste SAT	
Interno	64	
Seguro	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
Servicio Regular	Ocasión de servicio	No
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	343
	Ramal	Ciudadela-Carupá
Sentido de circulación	Vía	Av. Avelino Rolón
	Desde	José León Suárez
	Hacia	Béccar
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes en sector inferior izquierdo con fuerza actuante de izquierda a derecha	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	7000277096871032
Fecha de inscripción	Anterior 09/2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.), Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Pasajeros)	
Número de empresa	67047
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Provincial

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso



Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso
Conductor 2	Vehículo 3	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
LiNTI	Vencimiento	A determinar	A determinar
	Categoría	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 1	Conducción	Con lesiones
1	Vehículo 1	Acompañante	Con lesiones

Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	2 carriles por mano
Geometría del tramo	Curva vertical y horizontal
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Mojada
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	La vía de circulación es un paso bajo nivel

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los 3 vehículos. Fuente: [Minuto Uno](#), 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte

Solicitud de información

- Comisaría 3° de San Isidro
- Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Distrito Boulogne
- Patrulla Municipal del Municipio de San Isidro