

| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA UTC |
|-------------|----------------|----------|----------|
| 15605139-24 | ACCIDENTE | 13/02/24 | 20:15 |

| Lugar del suceso | | | | | | | | |
|------------------|--|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| Lugar | Zona rural 11 km al SO de la localidad de Buchardo | | | | | | | |
| Provincia | Córdoba | | | | | | | |
| Coordenadas | 34° | 45' | 35" | S | 63° | 37' | 00" | W |

| Reseña | Categoría de suceso | 1 | LALT | 2 |
|---|---------------------|---|------|---|
| Durante un vuelo de trabajo aéreo (aeroaplicación), en la fase de ingreso al campo para la aplicación del producto, la aeronave embistió un cable de media tensión y realizó un aterrizaje de emergencia en un campo. | | | | |

| Aeronave | | Nº | 1 | Matrícula | | LV-GKI |
|-------------|---------|-------|----------------------|-----------|----------------|--------|
| Tipo | Avión | Marca | Thrush Aircraft Inc. | Modelo | S2R-H80 | |
| Nº Serie | H80-173 | PMD | 2251-5700 kg | Daños | De Importancia | |
| Propietario | Privado | | | | | |
| Operador | Privado | | | | | |

| Itinerario | Fase de Vuelo | | | MANIOBRAS | |
|-------------------|--|----------|---|-----------|-----|
| Lugar de Salida | Intendente Alvear / Azcarate Irasforza | | | Código | IAA |
| Lugar de Destino | Intendente Alvear / Azcarate Irasforza | | | Código | IAA |
| Duración Vuelo | 00:50 | Nº Vuelo | 5 | MET | VMC |
| Tipo de Operación | Trabajo Aéreo - Agrícola | | | | |

| Lesiones | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| Mortales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninguna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 |

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.