

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-136958483- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 193. Pasajeros. Choque. Miguel Ortiz. Salta

Resultados: sin personas lesionadas

Fecha y hora: 12 de noviembre de 2023, 7:50 (UTC-3)

Vehículo: un ómnibus doble piso

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica	
Título	193. IB. Pasajeros. Choque. Miguel Ortiz. Salta
Expediente	EX-2023-136958483- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	12/11/2023	Hora	7:50
Lugar	Intersección de calles Dean Funes y Matienzo, Barrio Miguel Ortiz		
Departamento	Salta Capital		
Provincia	Salta		
Coordenadas	-24.756723, -65.408151		

Notificación			
Fecha	13/11/2023	Hora	9:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Choque
<p>El 13 de noviembre de 2023, un ómnibus doble piso que circulaba por calle Matienzo, en sentido oeste a este, en la ciudad de Salta, al llegar a la intersección con calle Dean Funes perdió el control y subió a la vereda. La unidad impactó con la edificación de una casa de dos pisos y un árbol ubicados en la esquina del cruce. Como resultado del accidente, no se registraron personas lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	2	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	2	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	A determinar	1
Total			1



Organismos intervinientes		
Fiscalía	Penal 2 de Salta	
Policía	Comisaría 3 de Barrio Tres Cerritos	
	Departamento de Criminalística	
Bomberos	Policía de Salta	
Grúas	Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Ciudad de Salta	
Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: JQL908	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Sudamericanas	
	DP (Doble Piso)	
Chasis	Scania	
	K380 B6X2	
Tacógrafo	Continental	
Año	2011	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	120-029
	Resultado	Apto
	Realizada	6/9/2023
	Vencimiento	6/1/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	62	
Empresa	Viajes y Turismo El Petiso SRL	
Interno	2	
Seguro	Vencimiento	7/9/2024
	Estado	Vigente
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Clase y modalidad	
	Lista de pasajeros	
	Origen	
	Destino	
Sentido de circulación	Vía	Calle Matienzo
	Desde	Barrio Miguel Ortiz
	Hacia	Barrio General Mosconi
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Deformaciones por impacto y arrastre de sector lateral izquierdo de carrocería. Desprendimiento de ventanas laterales.	



Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	70059
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	A determinar
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A/D	Ileso
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	A/D	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema		
	Clase		
	Vencimiento		
LiNTI	Categoría	A determinar	A determinar
	Vencimiento		

Medio	
Tipo	Calle
Configuración	Una calzada con doble sentido de circulación
Geometría del tramo	Intersección tipo +
Material superficie	Hormigón o concreto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	A determinar
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Señalización	A determinar
Semáforo	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Vista desde calle Matienzo de la posición final del ómnibus después del choque. Fuente: [Diario digital Hola Salta](#), 2023



Figura 2. Vista desde calle Dean Funes de la posición final del ómnibus después del choque. Fuente: [Diario digital Hola Salta](#), 2023



Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Observatorio Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV)
- Comisaría 3 del Barrio Tres Cerritos
- Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
- Sistema para la declaración de viajes y lista de pasajeros (DUT) (CNRT)
- Empresas de Transporte de Cargas y Pasajeros Automotor Habilitadas (CNRT)
- Dominios de Transporte de Pasajeros Automotor Habilitadas (CNRT)

Solicitud de información

- Fiscalía Penal 2 de Salta
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Información adicional

- Personal policial informó que los resultados de alcoholemia para los conductores del ómnibus arrojaron resultado negativo.