

# Informe básico

Expediente: EX-2024-02280037- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 204. IB. Cargas. Colisión múltiple. Maipú III. Mendoza

Resultados: 13 personas lesionadas

Fecha y hora: 4 de enero de 2024 21:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con semirremolque y 2 camionetas

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	204. IB. Cargas. Colisión múltiple. Maipú III. Mendoza
Expediente	EX-2024-02280037- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	4/1/2024	Hora	21:30
Lugar	Ruta Nacional 7, kilómetro 1015		
Localidad, Partido	San Roque, Maipú		
Provincia	Mendoza		
Coordenadas	-33.021248, -68.591484		

Notificación			
Fecha	5/1/2024	Hora	10:27
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>El 4 de enero de 2024 a las 21:30, un camión con semirremolque (Vehículo 1) que transitaba por la Ruta Nacional 7 con dirección hacia la Ciudad de Mendoza (este a oeste), por motivos que se encuentran bajo investigación, colisionó por alcance con una camioneta de cabina doble (Vehículo 2), que a su vez colisionó por alcance a una camioneta de cabina simple (Vehículo 3). Luego de los impactos, el Vehículo 2 despistó y el Vehículo 3 despistó y volcó. Producto del accidente, resultaron personas lesionadas y daños materiales en los vehículos involucrados.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	2	1	0	3
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	4	0	0	4
Ocupante	0	7	0	0	7
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	A determinar	1
Vehículo 2	No aplica	No aplica	1
Vehículo 3	No aplica	No aplica	1
<b>Total</b>			<b>3</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Oficina Fiscal 16
Policía	Provincia de Mendoza
Bomberos	Voluntarios de San Martín
Asistencia de salud	Servicio de Emergencias Coordinados
Concesión vial	No aplica
Morgue	No aplica
Municipalidad	Dirección de Tránsito, Prevención Ciudadana y Defensa Civil de Maipú
	Departamento de Accidentología de Maipú
	Juzgado vial 2 Maipú
Grúas	A determinar

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: NAN792	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	G410 A	
Año	2013	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	080-008 Natalia Carolina Miranda
	Resultado	Apto
	Realizada	29/5/2023
	Vencimiento	29/5/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	11/10/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de faros delanteros, rotura y desprendimiento parcial de rejilla delantera, con desplazamiento del paragolpes y abrasiones varias en sector frontal.	

Dominio: AA887YS	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos
Marca	Randon
Modelo	SR-CG-02+01
Año	2012
Tipo de caja	Caja abierta
Configuración de ejes	1D-2D

Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	120-129 RTV Pioli SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	26/12/2023
	Vencimiento	26/12/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	27/6/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	No	
Descripción de daños	Ninguno	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7
	Desde	San Martín
	Hacia	Ciudad de Mendoza

<b>Vehículo 2 (particular)</b>	<b>Tipo: Camioneta pick up cabina doble</b>	
Categoría	N1: vehículos para transporte de carga, con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Toyota	
Modelo	Hilux	
Caja	Abierta	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7
	Desde	San Martín
	Hacia	Ciudad de Mendoza
Ubicación de daños	Anterior, lateral izquierdo y posterior	
Descripción de daños	Sector anterior: rotura, abrasiones y desprendimiento parcial del paragolpes delantero, descuadre del capó. Lateral izquierdo: desprendimiento parcial de moldura de guardabarros delantero y hundimiento del guardabarros trasero izquierdo. Sector posterior: rotura, abrasiones, deformación y desprendimiento del paragolpes trasero, hundimiento, abrasiones y descuadre del portón, rotura de mica trasera izquierda.	

<b>Vehículo 3 (particular)</b>	<b>Tipo: Camioneta pick up cabina simple</b>	
Categoría	N1: vehículos para transporte de carga, con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	F-100	
Caja	Abierta	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7
	Desde	San Martín
	Hacia	Ciudad de Mendoza
Ubicación de daños	Posterior, lateral izquierdo, lateral derecho y techo	
Descripción de daños	La camioneta de cabina simple, presentaba los siguientes daños: abrasiones y hundimientos en el portón trasero, hundimiento y abrasiones del guardabarros trasero derecho, abrasiones en el lateral izquierdo, rotura de luneta y parabrisas, hundimiento y abrasiones en el techo.	

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)</b>	
Certificado RUTA	A288458
Fecha de inscripción	28/10/2014
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

<b>Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso</b>					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	32	lleso

<b>Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup></b>		
<b>Tipo de Licencia</b>		
Porte	Centro emisor	Libertador Gral. San Martín, Jujuy
	Sistema	Nacional
	Clase	A1.3, D1, E1
	Vencimiento	20/9/2024
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	27/1/2024

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

**Otras personas involucradas**

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Con lesiones
2	Vehículo 2	Acompañante	Con lesiones
1	Vehículo 3	Conducción	Con lesiones
2	Vehículo 3	Acompañante	Con lesiones
7	Vehículo 3	Ocupante	Con lesiones

**Medio**

Tipo	Autopista
Configuración	Doble calzada. Dos carriles por mano de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Tierra, piedras y vegetación
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Parcialmente nublado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Cartel vertical lateral: tránsito pesado a la derecha

Fotografías del suceso



Figura 1. Personal de los servicios de emergencia asistiendo a una de las personas lesionadas. A la derecha de la imagen, puede observarse la posición final del Vehículo 3 volcado sobre el canchero central. Fuente: [La Nación](#), 2024



Figura 2. Zona geográfica hipotética del accidente, donde se aprecian improntas neumáticas sobre la calzada. A la derecha de la vía se observa un cartel reglamentario de tránsito pesado a la derecha. Fuente: JST, 2024



## Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas

---

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
  - Comisión Nacional de Regulación del Transporte
  - Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte
  - Departamento de Accidentología Vial de la Municipalidad de Maipú
  - Prensa: [Sitio Andino](#)
  - Prensa: [La Nación](#)
- 

### Solicitud de información

---

- Juzgado Vial 2 de la Municipalidad de Maipú
  - Oficina Fiscal 16
  - Transporte Rodríguez hermanos SA
- 

### Información adicional

---

- El dosaje de alcoholemia por aire expirado arrojó resultado negativo para los tres conductores involucrados.
-



**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE