

Informe básico

Expediente: EX-2024-21479370- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 212. IB. Pasajeros y cargas. Colisión. Ezeiza. Buenos Aires

Resultados: 3 personas lesionadas

Fecha y hora: 28 de febrero de 2024 11:00 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus doble piso y un camión con semirremolque

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	212. IB. Pasajeros y cargas. Colisión. Ezeiza. Buenos Aires
Expediente	EX-2024-21479370- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	28/2/2024	Hora	11:00
Lugar	Autopista Ezeiza-Cañuelas, kilómetro 30,840		
Localidad, Partido	Ezeiza		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.8193445, -58.5098744		

Notificación			
Fecha	28/2/2024	Hora	12:23
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El 28 de febrero de 2024 a las 11:00, en el kilómetro 31,8 de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, en la localidad de Ezeiza, circulaba hacia desde Ciudad Evita hacia Tristán Suárez un camión con semirremolque (Vehículo 1) que, por razones que se investigan, fue colisionado por alcance por un ómnibus doble piso (Vehículo 2) que circulaba en el mismo sentido, por detrás del camión. Producto del accidente se registraron 3 pasajeras lesionadas, 3 conductores ilesos y daños en el Vehículo 2.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	3	0	3
Pasajero/a	0	3	A/D	0	A/D
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	3	A/D	0	A/D

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Pasajeros	Nacional	1
Total			2

Organismos intervinientes		
Fiscalía	No	
Policía	Comisaria 4, Barrio Uno, Ezeiza	
Bomberos	Sí	
Asistencia de salud	SAME	
Concesión vial	Corredores Viales	
Morgue	No	
Municipalidad	No	
Grúas	No	

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: JWK915	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	AXOR 1933 S	
Año	2011	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	020-060 Verificación Olavarría SA
	Resultado	Apto
	Realizada	5/6/2023
	Vencimiento	5/6/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	500204783777
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	No aplica	
Descripción de daños	No presenta daños	

	Dominio: AC630UO	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Bonano	
Modelo	Semirremolque volcador trasero 2	
Año	2018	
Tipo de caja	TBV (batea volcable)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	010-057 Ceviara SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	11/5/2023

	Vencimiento	11/5/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	2/8/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	A determinar	
Descripción de daños	A determinar	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Au. Ezeiza-Cañuelas
	Desde	Ciudad Evita
	Hacia	Tristán Suárez

Vehículo 2 (pasajeros)	Dominio: LJP307	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Sudamericanas
	Modelo	F50 DP 62 B
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	O-500 RSD
Tacógrafo	VDO 08416975	
Año	2018	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	010-084 Inspección Técnica San Justo SA
	Resultado	Apto
	Realizada	7/2/2024
	Vencimiento	7/6/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	62	
Empresa	Puerto Deseado Turismo SRL	
Interno	320	
Seguro	Vencimiento	6/9/2024
	Estado	Vigente
Servicio No Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Turismo nacional
	Lista de pasajeros	A determinar

	Origen	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Destino	Pinamar, Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Autopista Ezeiza-Cañuelas
	Desde	Ciudad Evita
	Hacia	Tristán Suárez
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños en el sector anterior con mayor incidencia sobre la parte derecha del vehículo, que incluyen rotura de parabrisas, rotura de parantes y carrocería	

Documento Universal de Transporte

Empresa contratada	
Nombre	Puerto Deseado Turismo SRL
Clase y modalidad	Turismo nacional
Número de DUT	13072-1142344
Fecha inicio de servicio	28/2/2024
Fecha fin de servicio	4/3/2024
Origen	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Destino	Pinamar, Buenos Aires
Conductor	
Declarado	Coincide

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)

Certificado RUTA	B314325
Fecha de inscripción	15/1/2022
Tipo de transportista	Fletero
Categoría del transportista	Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Propia

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Pasajeros)

Número de empresa	4833
Fecha de inscripción	1/3/2015
Clase y modalidad	Turismo nacional
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso

Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso
Conductor 3	Vehículo 2	Pausa operativa	Varón	A determinar	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹				
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar	<ul style="list-style-type: none"> Interurbano Internacional de larga distancia Interurbano Internacional de Oferta libre Interurbano Internacional de turismo Portuario y aeroportuario h/5 pasajeros 	<ul style="list-style-type: none"> Interurbano Internacional de larga distancia Interurbano Internacional de Oferta libre Interurbano Internacional de turismo
	Vencimiento	A determinar	31/12/2024	31/12/2024

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
3	Vehículo 2	Pasajeras	Con lesiones
A/D	Vehículo 2	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No aplica
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	La calzada está dividida por un canchero central de pasto con barreras de contención metálicas

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículos 1 y 2 sobre la banquina. Fuente: Comisaría Barrio Uno, 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Central Ejecutiva Nacional de Transporte
- Comisaría Barrio Uno Ezeiza

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE