

# Informe básico

Expediente: EX-2024-07600851- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 209. IB. Pasajeros y cargas. Colisión. Juramento II. Salta

Resultados: tres personas fallecidas y dieciocho lesionadas.

Fecha y hora: 19 de enero de 2024 4:25 (UTC-3)

Vehículos: un ómnibus doble piso y un camión

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	209. IB. Pasajeros y cargas. Colisión. Juramento II. Salta
Expediente	EX-2024-07600851- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	19/1/2024	Hora	4:25, aproximadamente
Lugar	Ruta Nacional 9, kilómetro 1505, cerca del Río Juramento		
Departamento	Metán		
Provincia	Salta		
Coordenadas	-25.151712, -65.004615		

Notificación			
Fecha	19/1/2024	Hora	8:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión
<p>El 19 de enero de 2024, en el kilómetro 1505 de la Ruta Nacional 9, a 2,6 kilómetros al sur del Río Juramento, se produjo una colisión lateral entre un ómnibus doble piso y un camión. Luego del impacto, el ómnibus despistó y volcó sobre la calzada y banquina del sentido contrario al que circulaba. Producto del accidente, 3 personas fallecieron y 15 resultaron lesionadas. Los conductores de ambos vehículos también tuvieron lesiones.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	2	0	0	<b>2</b>
Pasajero/a	3	15	11	25	<b>54</b>
Acompañante	0	1	0	0	<b>1</b>
Ocupante	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>57</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>2</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Penal 2 de Metán
Policía	Destacamento Policial Lumbreira
	Sección Seguridad Vial de Lumbreira
	Sección Seguridad Vial de Metán
Bomberos	Grupo Técnico Criminalística de Metán
	Voluntarios de Metán
	Voluntarios de Rosario de la Frontera
Asistencia de salud	Voluntarios de General Güemes
	Ambulancias de Hospitales Joaquín Castellanos de Güemes, del Carmen de Metán y San Bernardo de Salta
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morgue	Hospital del Carmen de Metán
Grúas	Corredores Viales SA

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: OXG576	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Metalsur
	Modelo	Starbus – Doble Piso
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K410 B 6X2
Tacógrafo	Rutatrol N.º R44420	
Año	2015	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	080-024 Revisiones Tecnicar SA
	Resultado	Apto
	Realizada	28/9/2023
	Vencimiento	28/3/2024
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	54	
Empresa	Autotransportes Andesmar SA	
Interno	7046	
Seguro	Vencimiento	1/1/2025
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público interurbano
	Lista de pasajeros	A determinar

<b>Vehículo 1 (pasajeros)</b>	<b>Dominio: OXG576</b>	<b>Tipo: Ómnibus interurbano doble piso</b>
	Origen	Ciudad de Mendoza
	Destino	La Quiaca, Jujuy
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	Lumbrera, Salta
	Hacia	Paraje Cabeza de Buey, Salta
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Abolladuras y huellas de fricción en panel anterior izquierdo. Fragmentación y desprendimiento de parabrisas y ventana frontal superior. Fracturas en extremo derecho de paragolpes frontal. Fracturas en sector derecho de panel frontal. Daños en faros delanteros derechos. Destrucción y fragmentación de los vidrios de las ventanas del lateral derecho. Desprendimiento de claraboyas de techo. Destrucción de luneta. Otros.	
<b>Vehículo 2 (cargas)</b>	<b>Dominio: HDV218</b>	<b>Tipo: Camión tractor</b>
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	G340B4X2	
Año	2008	
Tipo de caja	TCA (Caja Abierta)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	120-058 Planta De Verificación Autopista SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	11/4/2023
	Vencimiento	11/4/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	7/12/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Desprendimiento de sector izquierdo de paragolpes frontal. Plegamiento y desprendimiento parcial de guardabarros de rueda anterior izquierda. Abolladuras y huellas de fricción en panel de puerta izquierda. Llanta de rueda anterior izquierda parcialmente desprendida. Neumático anterior izquierdo destalonado. Parabrisas fracturado en sector inferior izquierdo. Desprendimiento	

Vehículo 2 (cargas)		
	Dominio: HDV218	Tipo: Camión tractor
	total de espejo retrovisor externo izquierdo. Abolladura en compuerta anterior del sector izquierdo inferior de la caja. Otros.	
Servicio	Ocasión de servicio	A determinar
	Carga transportada	A determinar
	Origen	Tartagal, Salta
	Destino	Provincia de Tucumán
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 9
	Desde	Paraje Cabeza de Buey, Salta
	Hacia	Lumbrera, Salta

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	A determinar
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	A determinar
Jurisdicción	A determinar

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	A589540
Fecha de inscripción	22/9/2017
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Peligrosa (T.C.Pg.)
	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)
	Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	60	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	A/D	Lesionado
Conductor 3	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	22	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>			
Tipo de Licencia	Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

**Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup>**

Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar	A determinar
	Sistema			
	Clase			
	Vencimiento			
LiNTI	Categoría	Pasajeros	A determinar	A determinar
	Vencimiento	29/3/2024		

**Otras personas involucradas**

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
3	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Fallecidos
15	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones
11	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones
25	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	A determinar

**Medio**

Tipo	Ruta
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	A determinar
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	No aplica
Observaciones	La calzada presenta pendiente de 3,5 % en sentido ascendente
	No se cuenta con señal telefónica en el lugar del suceso
	Los postes SOS próximos al lugar no se encontraban en funcionamiento



## Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del ómnibus luego del accidente. Fuente: [Diario digital Sitio Andino](#), 2024



Figura 2. Posición final del camión luego de haber sido desplazado para permitir la circulación del tránsito. Fuente: JST, 2024

## Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas

- Fiscalía Penal 2 de Metán
- Destacamento Policial Lumbrera
- Departamento de Criminalística de Salta
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

### Observaciones y datos complementarios

- Corredores Viales S.A.
- Escuadrón 45 de Salta - Gendarmería Nacional Argentina (GNA)
- Empresa Autotransportes Andesmar SA
- Empresa Expreso Rivadavia SRL
- Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
- Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)
- Empresas de Transporte de Cargas y Pasajeros Automotor Habilitadas (CNRT)
- Dominios de Transporte de Pasajeros Automotor Habilitadas (CNRT)
- Registro Único del Transporte Automotor (RUTA)
- Diario digital *El Tribuno Salta*
- Diario digital *Que Pasa Salta*
- Diario digital *Aries*
- Diario digital *Informate Salta*

---

### Solicitud de información

- Fiscalía Penal 2 de Metán
- Destacamento Policial Lumbrera
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Corredores Viales S.A.

---

### Información adicional

- Personal del Destacamento Policial Lumbrera informó que se realizó la prueba de alcoholemia a ambos conductores en el lugar, la cual arrojó resultado negativo.
  - Todas las personas pertenecientes a los organismos de emergencia hicieron referencia a la falta de señal telefónica en el lugar y a su incidencia en la asistencia.
-



**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE