

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
0-260221-06	Accidente	26/02/2021	08:00

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional N° 12, Km 108
Localidad	Talavera
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	33,5520 S ; 58,5433 O

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE	Colisión
<p>El ómnibus dominio AD738ES (Vh1) circulaba en sentido hacia la ciudad de Zarate, cuando a la altura del Km. 108, es alcanzado y investido por un vehículo de menor porte (Vh2). Luego de la colisión, el Vh2 comienza a incendiarse y fallecen ambos ocupantes.</p>		

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor	1	0	0	1	2
Pasajeros	1	0	0	0	1
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Ómnibus	1
Automóvil	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

NOTIFICACIÓN			
Fecha	26/02/2021	Hora	08:00
Fuente	Prensa		

Vehículo N°4		
Tipo de vehículo	Ómnibus Interurbano Cama Ejecutivo	
Tipo de servicio	Ejecutivo Turismo Nacional, urbano internacional.	
Dominio	AD738ES	
Año modelo	2019	
Marca carrocería	Marcapolo	
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	O 500RSD
Cantidad de asientos	26	
Seguro	Compañía	-
	Póliza	-
	Vigencia	-
Empresa	Empres Rio Uruguay S.R.L.	
Interno	1980	
Origen	Posadas	
Destino	-	
RTO	Fecha	13/11/2020
	Vigencia	13/05/2021
	Taller	090-014

VEHÍCULO N°2		
Dominio: : -		
Tipo de vehículo	Automóvil	
Carrocería	Sedan	
Marca / Modelo:	-	
Segmento:	-	
Año modelo	-	
Uso:	Particular	
Daños	Destrucción total	
Sentido de circulación:	Vía:	Ruta Nacional 12
	Desde	Entre Ríos
	Hacia	Buenos Aires

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 1		Estado: Ileso
Sexo	Masculino	
Edad	36 años	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	Categorías	A2LD Interurb. Intern. Larga Distancia A2OL Interurb. Intern. Oferta Libre A2TR Interurb. Intern. de Turismo
	Vencimiento	31/03/2021

ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO n° 2		Estado: Fallecido
Sexo	-	
Edad	-	
Nacionalidad	-	

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO N° 2		Estado: Fallecido
Sexo	Masculino	
Edad	50 años	
Nacionalidad	-	

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Autopista
Material superficie	Hormigón
Estado de conservación	Buena
División física	Cantero central
Material división física	Espacio verde
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	-
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí - Vertical / Horizontal
Semáforo	No

## FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



## OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas
- UFIJ 7 Zárate