

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210326-02	Accidente	26/03/2021	12:40

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Intersección de calles Guaminí y Suarez, Barrio de Mataderos
Localidad / Provincia	CABA
Coordenadas geográficas	-34.6689, -58.5021

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Colisión
El ómnibus urbano de la línea 92 y el furgón Fiat Ducato colisionaron en la intersección de las calles Guaminí y Suarez, por las que transitaban correspondientemente. Por la inercia del hecho los vehículos se dirigieron hacia la esquina sur, embistiendo contra el edificio y postes ubicados sobre la misma acera.		

PERSONAS INVOLUCRADAS				
Lesiones	Mortales	Lesionados	Ninguna	Total
Conductores	0	2	0	2
Pasajeros	0	6	0	6
Otros	0	0	0	0
Total	0	8	0	8

NOTA: Información pendiente de verificación.

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Ómnibus urbano	1
Furgón tipo utilitario	1
Total	2

NOTIFICACIÓN			
Fecha	26/03/21	Hora	20:14
Fuente	Prensa JST		

VEHÍCULO 1	
Ómnibus urbano Dominio: ONQ 349	
Tipo de vehículo	Ómnibus urbano - piso bajo
Denominación	M3 – Vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a las 5 t.
Marca / Modelo	Mercedes Benz
Tipo de Caja	A confirmar
Asientos	A confirmar
Año modelo	A confirmar
Configuración de ejes	1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado: Apto
	Tipo de revisión: Transporte de pasajeros interjurisdiccional
	Fecha Revisión: 05/01/2021
	Fecha Vencimiento: 05/07/2021
	Certificado: R623202
Daños	Deformaciones importantes del frente de la carrocería.
VEHÍCULO 2	
Furgón	
Tipo de vehículo	Furgón tipo utilitario
Denominación:	N1 - automóviles y camionetas de uso mixto, con peso bruto total hasta DOS MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (2.500 kg).
Marca / Modelo:	FIAT Ducato Maxicargo
Tipo de Caja:	A confirmar
Clase de Carga:	A confirmar
Año modelo	2010
Configuración de ejes:	1S – 1S
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado: Rechazado
	Tipo de revisión: Cargas Interjurisdiccional
	Fecha Revisión: 19/03/2020
	Fecha Vencimiento: 10/01/2020
	Certificado: -
Daños	Daños severos en la cabina, principalmente en el lateral derecho.

INFRAESTRUCTURA, ENTORNO Y AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE

Tipo	Calles
Configuración de la vía	Intersección
Materia superficie de la vía	Hormigón
Estado de conservación la calzada	Bueno
Luminosidad	Natural
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	-
Señalización	-
Semáforo	-

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas
- Fiscalía interviniente