

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-210528-06	Accidente	28/05/2021	15:25

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Ruta Nacional 9, kilómetro 71
Localidad	Campana
Provincia	Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-34.197156, -58.939368

RESEÑA	Tipo de evento	Colisión múltiple
<p>El día viernes 28 de mayo de 2021 a las 15:25 hs se produjeron colisiones múltiples en ambos sentidos de circulación de la autopista, hallándose involucrados seis vehículos (una motocicleta, un furgón, dos camionetas y dos automóviles). El conductor de la motocicleta resultó fallecido y las demás personas afectadas sufrieron lesiones de distinta gravedad. Cinco días después del suceso, la acompañante de la motocicleta falleció producto de las lesiones.</p>		

PERSONAS INVOLUCRADAS*				
Lesiones	Mortales	Lesionados	Ninguna	Total
Conductores	1	3	2	6
Pasajeros	1	2	0	3
Otros	0	0	0	0
Total	2	5	2	9

*NOTA: datos a confirmar

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Motocicleta	1
Automóviles	2
Camionetas	2
Furgón	1
Total	6

NOTIFICACIÓN			
Fecha	28/05/21	Hora	17:00
Fuente	Prensa JST		

VEHÍCULO 1	
Motocicleta	
Tipo de vehículo	Motocicleta
Categoría	L3
Marca / Modelo	Kawasaki 1100 Ninja blanca
Año modelo	A determinar
Daños	Destrucción total

VEHÍCULO 2	
Automóvil	
Tipo de vehículo	Automóvil sedán
Categoría	M1
Marca / Modelo	Renault Duster Gris
Año modelo	A determinar
Daños	Severos en carrocería, principalmente zona frontal y superior

VEHÍCULO 3	
Automóvil	
Tipo de vehículo	Automóvil sedán
Categoría	M1
Marca / Modelo	Ford Fiesta Gris
Año modelo	A determinar
Daños	Severos en carrocería, principalmente zona frontal y superior

VEHÍCULO 4	
Camioneta	
Tipo de vehículo	Furgoneta con caja abierta
Categoría	N1
Marca / Modelo	Toyota Hilux
Año modelo	A determinar
Daños	Severos en carrocería, principalmente zona frontal y superior

VEHÍCULO 5	
Camioneta	
Tipo de vehículo	Furgoneta con caja abierta
Categoría	N1
Marca / Modelo	Volkswagen Saveiro
Año modelo	A determinar
Daños	Severos en carrocería

VEHÍCULO 6	
Furgón	
Tipo de vehículo	Furgón
Categoría	N2
Marca / Modelo	Mercedes Benz Sprinter 415 CDI F 3665 TE V1
Año modelo	2020
Configuración de ejes	1S-1S
Tipo de carga	Carga general
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado: Sin resultados
Daños	Severos en carrocería, principalmente zona frontal y superior

INFRAESTRUCTURA, ENTORNO Y AMBIENTE DEL LUGAR DEL ACCIDENTE	
Tipo	Autopista
Configuración de la vía	Doble sentido, tres carriles por mano
Materia superficie de la vía	Asfalto
Estado	Seco
Luminosidad	Diurna
Estado meteorológico	Parcialmente nublado
Restricción de tránsito	-
Señalización	Si
Semáforo	No

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS
Se solicita información: <ul style="list-style-type: none"> ● Fiscalía interviniente ● Concesión vial

FOTOGRAFÍAS DEL ACCIDENTE



Fuente: <https://www.laautenticadefensa.net/182704>