



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
01-210706-30-32	Accidente automotor	06/07/2021	02:00

LUGAR Y FECHA	GAR Y FECHA	
Lugar	Autovía "José Gervasio Artigas" (RN14), km 88	
Localidad / Partido	Colonia Elía	
Provincia	Entre Ríos	
Coordenadas geográficas	-32.767851, -58.498489	

RESEÑA TIPO DE EVENTO: CHOQUE COMPLEJO

El 6 de julio de 2021, el camión con cisterna JWY361 (Vehículo N° 1) transitaba por la Autovía José Gervasio Artigas (Ruta Nacional N° 14), en sentido norte-sur, sin carga. Aproximadamente a las 2:00 horas, a la altura del km 88, en el puente sobre el río Gualeguaychú, por causas que se buscan determinar, chocó contra la barrera oeste del puente, salió de la vía y cayó desde altura al río. Como consecuencia del impacto, el chofer sufrió lesiones leves y la unidad recibió daños apreciables en la zona frontal derecha de la cabina.

PERSONAS Y RESULTADOS					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	-	1	-	-	1
Pasajeros/Ocupantes	1	-	-	1	-
Otros	-	-	-	-	-
Total	-	1	-	-	1

PARTICIPANTES	TIPO DE SERVICIO	TOTAL
Camión con cisterna	Cargas peligrosas de jurisdicción nacional	1
Total		1

ORGANISMOS INTERVINI	RGANISMOS INTERVINIENTES		
Policía	Puesto caminero Bella vista		
Policía	Puesto caminero Gualeguaychú		
Gendarmería	Escuadrón 6 "Concepción del Uruguay"		
Bomberos Voluntarios Gualeguaychú			
Bomberos Brigada de Rescate Acuático. Concepción del Uruguay			
Ambulancias Cooperativa "Vida Emergencias" - Concepción del Uruguay			
Otros Hospital Centenario - Gualeguaychú			
Concesionaria vial Peaje Colonia Elía - Caminos Río Uruguay			



NOTIFICACIÓN			
Fecha	06/00/2021	Hora	08:30
Fuente	Área de comunicación institucional de la JST		

VEHÍCULO 1	DOMINIO: JWY 361	TIPO: Camión tractor		
Denominación	•	ículo para transporte de carga con un peso máximo a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).		
Marca / Modelo	Mercedes Benz LS 1634			
Tipo de caja	Tractor			
Clase de carga TE - Tráficos especiales; CI - Carga internacional; CMG - masiva o a granel; CF - Carga fraccionada; CPG - Carga pe				
Año modelo	2011	, , ,		
	Tipo	Transp. Interjurisdiccional (Cargas)		
D / T/ .	Realizada	14/5/2021		
Revisión Técnica	Vencimiento	14/5/2022		
Obligatoria	Resultado	Apto		
	Estado	Vigente		
	DOMINIO: A determinar TIPO: Cisterna			
Denominación	A determinar			
Marca / Modelo	A determinar			
Tipo de caja	A determinar			
Clase de carga	A determinar			
Año modelo	A determinar			
	Tipo	A determinar		
Revisión Técnica	Realizada	A determinar		
Obligatoria	Vencimiento	A determinar		
Obligatoria	Resultado	A determinar		
	Estado	A determinar		
Daños	A determinar			
	Ocasión de servicio	Si		
	Carga transportada	Combustible		
Servicio	Origen	A determinar		
	Destino	A determinar		
	Jurisdicción	Nacional		
	Vía	Autovía "José Gervasio Artigas" (RN14)		
Sentido de circulación	Desde	Norte		
	Hacia	Sur		



CONDUCTORES INVOLUCRADOS						
Uhiopoión	ción Género Edad Estado —		Linti	LINTI		
Ubicación			Categoría	Estado		
Vehículo 1	Masculino	A determinar	ar Lesionado Mercancías peligrosas		Vigente	

ОТ	OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS				
	Ocupante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

MEDIO		
Tipo	Autovía	
Configuración	Puente / Recta	
Material superficie	Asfalto	
División física Barrera semirrígida		
Luminosidad Noche. Sin iluminación artificial		
Estado meteorológico Despejado		
Restricción de tránsito	A determinar	
Señalización Si		
Semáforo No		







Fuente: JST

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Fuentes de información consultadas

- ANSV
- Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú
- Caminos Río Uruguay
- CENT
- CNRT

Se solicita información

ANSV