

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
	<u>Incidente</u>	02/01/2021	16:30	19:30
LUGAR				
Provincia	Buenos Aires			
Localidad	Ezeiza			
Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (SAEZ)			
Coordenadas geográficas	S 34° 48' 48.683'' O 58° 32' 14.789''			

Reseña:	Categoría: Incendio en tractor de arrastre
<p>El 02/01/2021 a las 16:30 (hora local), luego de prestar el servicio de remolque al puesto de estacionamiento N°9 del AP Ministro Pistarini (SAEZ) a la aeronave BOEING B-747-800, matrícula DA-BYP, el operador del vehículo tractor de la empresa prestadora de servicio de rampa se posicionó a cinco metros de la aeronave, a fin de realizar la colocación de conos de seguridad. En ese instante se advirtió un principio de incendio el cual fue detectado y controlado por personal de la misma empresa prestadora de servicios. El cuerpo de bomberos acudió y extinguió el incendio. Se registraron lesiones leves por exposición a humos en dos de los operarios.</p>	

VEHÍCULO	
Tipo de Vehículo	Tractor de arrastre
Móvil N°:	0444
Marca y modelo:	JBT, línea AeroTech, modelo B1200
N° serie:	B120014004
Operador:	INTERCARGO S.A.C.
Daños:	De importancia en el vano del motor

AERONAVE	
Marca:	BOEING
Modelo:	747 800
Matrícula:	DA- BYP
Empresa aerocomercial:	LUFTHANSA
Daños	Sin daños

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total

Conductor				1	
Trabajadores próximos al incendio			2		
Otros					
Total			2	1	3

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Plataforma operativa de aeropuerto
Material superficie	Hormigón
Luminosidad	Día (se solicitarán datos específicos al Servicio Meteorológico Nacional y a la estación meteorológica del aeropuerto)
Estado meteorológico	Despejado (se solicitarán datos específicos al Servicio Meteorológico Nacional y a la estación meteorológica del aeropuerto)
Visibilidad	Óptima (se solicitarán datos específicos al Servicio Meteorológico Nacional y a la estación meteorológica del aeropuerto)
Restricción de tránsito	Ninguna

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Fotografía del lateral derecho externo del tractor.



Figura 2. Fotografía del lateral izquierdo externo del tractor.



Figura 3. Fotografía de la parte posterior externa del tractor.



Figura 4. Fotografía del frente del tractor.



Figura 5. Fotografía del vano del motor, sector incendiado.

NOTIFICACIÓN

Fecha	02/01/2021	Hora	16:30
Fuente	Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)		