

| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA LOCAL | HORA UTC |
|------------------------------|---|------------|------------|----------|
| EX-2021-42922391-APN-JST#MTR | ACCIDENTE | 12/05/2021 | 13:00 | 16:00 |
| LUGAR Y FECHA | | | | |
| Provincia | Salta | | | |
| Localidad/Barrio | Capital | | | |
| Calle y altura/intersección | Calle Ibazeta y Pasaje B. López (entre calles Leguizamón y Santiago del Estero) | | | |
| Coordenadas geográficas | 24°47'00.4"S 65°25'27.6"O | | | |

| | |
|--|---|
| Reseña: | Categoría: Colisión con vehículo en paso a nivel |
| <p>El 12 de mayo de 2021, el tren urbano Alerce 2619, partió de la estación de trenes de la ciudad de Salta con destino a la localidad de Campo Quijano. A las 13.00 horas, colisionó la formación ferroviaria en el paso a nivel de la calle Ibazeta N°450 (Salta) con el ómnibus urbano que se desplazaba por la misma arteria sentido norte a sur. El tren sufrió daños leves en sector frontal (cabina B) y el colectivo daños de igual magnitud en sector posterior izquierdo. Se registró un pasajero del ómnibus con heridas leves (según primer reporte policial).</p> | |

| FORMACIÓN FERROVIARIA | |
|-----------------------|---|
| Tipo de tracción | Concentrada |
| Material rodante | Coche motor Diésel-hidráulico |
| Servicio N° | Prueba |
| Formación: | Dupla con DMU sector central. Dos vagones de pasajeros. |
| Marca y modelo: | EMEPA Alerce |
| N° serie: | 2619.B |
| Operador: | SOFSE - Trenes Argentinos |
| Servicio tipo: | Pasajeros |
| Daños: | Leves en sector frontal (cabina de conducción B) |

| CONDUCTOR DEL TREN | |
|--------------------|-----------------------------|
| Edad | En proceso de investigación |
| Nacionalidad | Argentino |
| Certificación | En proceso de investigación |

| PERSONAS INVOLUCRADAS: Tren | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|
| Lesiones | Mortales | Graves | Leves | Ninguna | Total |
| Tripulación | - | - | - | 2 | 2 |
| Pasajeros | - | - | - | - | - |
| Otros | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | 2 | 2 |

| VEHÍCULO | |
|------------------------------|---|
| Tipo de vehículo | Ómnibus Urbano Piso Bajo |
| Dominio: | JXT000 |
| Carrocería: | Tecnología Avanzada en Transporte S. A. (TATSA) |
| Chasis: | Puma D12 |
| Servicio tipo: | Transporte urbano de pasajeros |
| Año modelo | En proceso de investigación |
| Cantidad de asientos | En proceso de investigación |
| Operador | SAETA - Ale Hermanos – Corredor 5A |
| Interno | 551 |
| Seguro | En proceso de investigación |
| Revisión Técnica Obligatoria | INSPECCIÓN: 30/03/2021 (local) VENCIMIENTO: 30/09/2021 |
| Daños | Leves en sector posterior izquierdo |

| CONDUCTOR DEL VEHICULO | |
|------------------------|-----------------------------|
| Edad | En proceso de investigación |
| Nacionalidad | Argentina |
| LiNTI | No habilitada |
| Licencia de Porte | En proceso de investigación |

| PERSONAS INVOLUCRADAS: Vehículo | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|
| Lesiones | Mortales | Graves | Leves | Ninguna | Total |
| Conductor | - | - | - | 1 | 1 |
| Pasajeros | - | - | 1 | 20 | 21 |
| Otros | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 1 | 21 | 22 |

| OTRO PERSONAL | | | |
|---------------|------|----------|----------|
| Función | Edad | Licencia | Lesiones |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| N/A | | | |
|-----|--|--|--|

| ENTORNO / AMBIENTAL | |
|------------------------------------|---|
| Tipo | Paso a nivel |
| Configuración | Calle simple/Intersección |
| Material superficie | Hormigón |
| Barrera | Inexistente |
| Sistema de aviso visual y auditivo | Cruz de San Andrés / Campana fuera de servicio |
| Luminosidad | Día con iluminación natural |
| Estado meteorológico | Despejado |
| Visibilidad | Muy buena |
| Restricción de tránsito | Ninguna |
| Señalización | Vial vertical preventiva y restrictiva sobre acera oeste de calle Ibazeta |
| Semáforo | Fuera de servicio |

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Ómnibus urbano y tren luego del accidente

Fuente :<https://viapais.com.ar/salta/el-tren-urbano-se-llevo-puesto-un-colectivo-de-saeta-y-se-disparan-las-alarmas/>



Figura 2. Tren urbano luego del accidente (desplazado).



Figura 3. Tren urbano luego del accidente (desplazado).



Figura 4. Imagen de los daños del tren.



Figura 5. Cruce a nivel desde calle Ibazeta previo al mismo luego de que los vehículos fueran desplazados.

| NOTIFICACIÓN | | | |
|--------------|------------|------|-------|
| Fecha | 12/05/2021 | Hora | 14.00 |
| Fuente | Prensa | | |