



## INFORME BASICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2021-73701655- - APN- JST#MTR	11/08/2021	14:30	17:30
LUGAR Y FECHA			
Provincia	Buenos Aires		
Localidad/Barrio	Adolfo Alsina		
Calle y altura/intersección	Paso a Nivel (P.A.N.) Camino Darregueira intersección Camino Santa Teresa		
Coordenadas geográficas	37°28'00.7"S 63°15'11.0"W		

<b>Reseña:</b>	<b>Categoría: Accidente.</b>
<p>El día 11/8/2021, a las 14:30 horas, se produjo una colisión entre el tren de carga N° 6588 perteneciente a Ferroexpreso Pampeano S.A. y un camión con tolva, Marca Iveco, dominio LJQ, 858 en el PAN ubicado en la intersección de camino Darregueira y camino Santa Teresa (en las cercanías de Gascón, Provincia de Buenos Aires). El conductor del camión resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario. El personal de conducción del tren (conductor y ayudante) no presentó lesiones.</p>	

VEHÍCULO - FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción	Concentrada
Material rodante	Locomotora Diesel eléctrica
Servicio N°	FEPSA 6588
Formación:	60 vagones vacíos
Marca y modelo:	General Motors GR12W
N° serie:	6588



<b>Operador:</b>	Ferroexpreso Pampeano S.A.
<b>Servicio tipo:</b>	Carga
<b>Daños:</b>	Descarrilamiento de locomotora

<b>VEHÍCULO - AUTOMOTOR</b>	
<b>Tipo de vehículo</b>	Camión Iveco 450E33T T/C
<b>Dominio:</b>	LJQ 858
<b>Carrocería:</b>	Iveco
<b>Chasis:</b>	En proceso de investigación
<b>Servicio tipo:</b>	Transporte Tolva
<b>Año modelo</b>	2012
<b>Operador</b>	En proceso de investigación
<b>Interno</b>	En proceso de investigación
<b>Seguro</b>	En proceso de investigación
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	Fecha vencimiento:07/10/2021 Fecha fin vigencia:07/10/2021 Resultado: Apto Serie certificado: R N° certificado:62340 Marca chasis: Iveco Año modelo:2012 Categoría escalabilidad: Sin datos Cargas peligrosas: No
<b>Daños</b>	Destrucción total



PERSONAS INVOLUCRADAS - TREN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a				2	2
Pasajeros/as					0
Otros					0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

PERSONAS INVOLUCRADAS - Camión					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a		1			1
Pasajeros/as					0
Otros					0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Paso a nivel
Configuración	Señalización pasiva
Material superficie	Tierra
Luminosidad	De día
Estado meteorológico	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Visibilidad	Se solicitarán datos al Servicio Meteorológico Nacional
Señalización	En proceso de investigación
Semáforo	En proceso de investigación



## FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Fuente: Blog “Crónica Ferroviaria”  
<https://www.cronicaferroviaria.blogspot.com/2021/08/violento-choque-entre-un-tren-de.html>



Fuente: Blog “Crónica Ferroviaria”  
<https://www.cronicaferroviaria.blogspot.com/2021/08/violento-choque-entre-un-tren-de.html>

NOTIFICACIÓN			
Fecha	11/8/2021	Hora	15:00 aproximadamente
Fuente	R.R.S.S		
Organismo	No aplica.		

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

