



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2021-119649890- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	9/12/2021	Hora	05:50
Lugar	Ruta Nacional 168, kilómetro 9		
Localidad / Partido	Santa Fe, Capital		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	31°39'38.7"S 60°35'44.8"O		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>El suceso tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 168, a la altura del kilómetro 9, en el puente sobre el río Colastiné, en la ciudad de Santa Fe, aproximadamente a las 05:50. Un camión con semirremolque, con dominios KAA851 y MUM496 (Vehículo 1), colisionó por alcance a un ómnibus doble piso, dominio AB159XE (Vehículo 2), embistió a dos bicicletas (Vehículo 3 y Vehículo 4) e hizo salir de la vía a otras dos bicicletas (Vehículo 5 y Vehículo 6). Como consecuencia del suceso, dos de las conductoras de las bicicletas resultaron lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	2	4	0	6
Pasajero	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Vehículo 1	Transporte de carga general	1
Vehículo 2	Transporte de pasajeros	1
Vehículos 3, 4, 5 y 6	No aplica	4
<b>Total</b>		<b>6</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar



<b>Policía</b>	Subcomisaria 6, La Guardia
<b>Gendarmería</b>	Sección Seguridad Vial Colastiné, Escuadrón Núcleo Santa Fe Norte

Notificación			
<b>Fecha</b>	9/12/21	<b>Hora</b>	07:30
<b>Fuente</b>	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

<b>Vehículo 1</b>	<b>Dominio:</b> KAA851	<b>Tipo:</b> Tractor
<b>Categoría</b>	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
<b>Marca</b>	VOLKSWAGEN	
<b>Modelo</b>	17220	
<b>Año</b>	2011	
<b>Tipo de caja</b>	Tractor	
<b>Año</b>	2011	
<b>Configuración de ejes</b>	1S-1D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Tipo</b>	Transporte Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Realizada</b>	30/03/2021
	<b>Vencimiento</b>	30/03/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	31/03/2021
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga masiva o a granel
	<b>Tipo de transportista</b>	Transporte de Carga Propio
<b>Daños</b>	Sin daños por la colisión	
	<b>Dominio:</b> MUM496	<b>Tipo:</b> Semirremolque
<b>Categoría</b>	O4: Remolques cuyo peso máximo es mayor a 10.000 kg	
<b>Marca / Modelo</b>	OMBU / BATEA VOLC. TRASERA	
<b>Tipo de caja</b>	Batea	
<b>Año modelo</b>	2013	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Tipo</b>	Transporte Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Realizada</b>	29/03/2021
	<b>Vencimiento</b>	29/03/2022
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	15/11/2021
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga masiva o a granel
	<b>Tipo de transportista</b>	Transporte de Carga Propio
<b>Daños</b>	Daños por impacto en sectores posterior y lateral izquierdo	



<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Carga transportada</b>	Cereal
	<b>Origen</b>	A determinar
	<b>Destino</b>	A determinar
	<b>Jurisdicción</b>	A determinar
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Nacional 163
	<b>Desde</b>	Oeste
	<b>Hacia</b>	Este

<b>Vehículo 2</b>	<b>Dominio:</b> AB159XE	<b>Tipo:</b> Ómnibus doble piso
<b>Categoría</b>	M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de 8 asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los 5000 kg.	
<b>Carrocería</b>	<b>Marca</b>	Metalsur
	<b>Modelo</b>	Starbus 3
<b>Chasis</b>	<b>Marca</b>	SCANIA
	<b>Modelo</b>	K 400 B 6x2 Euro V
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Tipo</b>	Transporte Interjurisdiccional (Pasajeros)
	<b>Realizada</b>	29/11/2021
	<b>Vencimiento</b>	29/05/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>Configuración de ejes</b>	1S-2D	
<b>Cantidad de asientos</b>	58	
<b>Empresa</b>	EMPRESA SAN JOSE S.A.	
<b>Interno</b>	4987	
<b>Seguro</b>	Si	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	No
	<b>Tipo de servicio</b>	No aplica
	<b>Origen</b>	A determinar
	<b>Destino</b>	A determinar
	<b>Jurisdicción</b>	A determinar
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Nacional 163
	<b>Desde</b>	Oeste
	<b>Hacia</b>	Este
<b>Daños</b>	Daños por impacto en sectores anterior y lateral derecho	

<b>Vehículo 3</b>	<b>Dominio:</b> No corresponde	<b>Tipo:</b> Bicicleta
<b>Categoría</b>	No aplica	
<b>Marca</b>	A determinar	



<b>Modelo</b>	A determinar
<b>Año modelo</b>	A determinar
<b>Uso</b>	Particular
<b>Daños</b>	Daños por aplastamiento en rueda trasera

<b>Vehículo 4</b>	<b>Dominio:</b> No corresponde	<b>Tipo:</b> Bicicleta
<b>Categoría</b>	No aplica	
<b>Marca</b>	A determinar	
<b>Modelo</b>	A determinar	
<b>Año modelo</b>	A determinar	
<b>Uso</b>	Particular	
<b>Daños</b>	A determinar	

<b>Vehículo 5</b>	<b>Dominio:</b> No corresponde	<b>Tipo:</b> Bicicleta
<b>Categoría</b>	No aplica	
<b>Marca</b>	A determinar	
<b>Modelo</b>	A determinar	
<b>Año modelo</b>	A determinar	
<b>Uso</b>	Particular	
<b>Daños</b>	Sin daños	

<b>Vehículo 6</b>	<b>Dominio:</b> No corresponde	<b>Tipo:</b> Bicicleta
<b>Categoría</b>	No aplica	
<b>Marca</b>	A determinar	
<b>Modelo</b>	A determinar	
<b>Año modelo</b>	A determinar	
<b>Uso</b>	Particular	
<b>Daños</b>	Sin daños	

<b>Conductores involucrados</b>					
<b>Ubicación</b>	<b>Género</b>	<b>Edad</b>	<b>Estado</b>	<b>LiNTI</b>	
				<b>Categoría</b>	<b>Estado</b>
Vehículo 1	M	A determinar	Ileso	A determinar	A determinar
Vehículo 2	M	A determinar	Ileso	A determinar	A determinar
Vehículo 3	F	A determinar	Lesionada	No aplica	No aplica
Vehículo 4	F	A determinar	Lesionada	No aplica	No aplica
Vehículo 5	F	A determinar	Ilesa	No aplica	No aplica



Vehículo 6	F	A determinar	Ilesa	No aplica	No aplica
------------	---	--------------	-------	-----------	-----------

#### Otras personas involucradas

Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

#### Medio

Tipo	Autopista
Configuración	Puente
Material superficie	Concreto
División física	Sí
Material división física	Baranda con postes de hormigón y caños galvanizados
Luminosidad	Natural (Amanecer)
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	Carril restringido poscolisión
Señalización	Sí
Semáforo	No

#### Fotografías del suceso




Figura 1. Daños registrados en Vehículo 1 (izquierda) y Vehículo 2 (derecha). Fuente: JST, 2021.



Figura 2. Daños y posición final del Vehículo 3. Fuente: [LT10](#), 2021.

<b>Observaciones y datos complementarios</b>
<b>Fuentes de información consultadas</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Comisión Nacional de Regulación del Transporte</li><li>• Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte</li><li>• Registro Único del Transporte Automotor</li></ul>
<b>Solicitud de información</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Agencia Nacional de Seguridad Vial</li><li>• Sección Seguridad Vial Colastiné, Escuadrón Núcleo Santa Fe Norte</li><li>• Subcomisaría 6 La Guardia</li></ul>