



Informe Básico de Suceso Automotor	
Expediente	EX-2021-126188085- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha		
Fecha y hora	24/12/2021	11:55
Lugar	Ruta Nacional 9/34, Kilómetro 1459	
Departamento	Metán	
Provincia	Salta	
Coordenadas geográficas	25°30'33.27" S 64° 58' 48.14" O	

Reseña	Tipo de evento: Colisión fronto-lateral
<p>El suceso tuvo lugar en el kilómetro 1459 de la Ruta Nacional 9/34, departamento de Metán, Salta; a las 11:55, aproximadamente. Un camión Ford Cargo con semirremolque (Vehículo 1), que circulaba con sentido de norte a sur por la ruta, colisionó con una <i>pick up</i> Nissan Frontier (Vehículo 2) que, por motivos que continúan bajo investigación, circulaba por la calzada de forma transversal desde la banquina oeste. Como consecuencia de la colisión, el Vehículo 2 fue desplazado en el mismo sentido que traía el Vehículo 1, cruzó la calzada, atravesó la banquina, el talud adyacente y se detuvo sobre el desagüe. El Vehículo 1, a su vez, despistó y volcó sobre la ruta y originó un incendio. La unidad tractora y la cisterna resultaron incineradas. El conductor del Vehículo 1 resultó lesionado y el conductor del Vehículo 2 se reportó fallecido.</p>	

Personas y resultados					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductores	1	1	0	0	2
Acompañantes	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	1	0	0	2

Participantes	Tipo de servicio	Total
Vehículo 1	Transporte interjurisdiccional de cargas	1
Vehículo 2	Particular	1
Total		2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Penal, Civil, Comercial y Laboral 1 de Metán
Tribunal de Juicio	Vocalía II, Metán



Policía	Comisaría 30, Metán
	Grupo Técnico Criminalística de Metán
Bomberos	Voluntarios de Posta de Yatasto, Metán
	Voluntarios de Metán
Dirección de Tránsito	Municipalidad de Metán

Notificación		
Fecha y hora	24/12/2021	13:47
Fuente	Centro de Control y Respuesta (CCR) JST	

Vehículo 1	Dominio: AB337GV	Tipo: Tractor
Categoría	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg)	
Marca	Ford	
Modelo	Cargo 1723	
Año modelo	2017	
Configuración de ejes	1S – 1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transporte interjurisdiccional de cargas
	Realizada	5/8/2021
	Vencimiento	5/8/2022
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	17/2/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
	Tipo de transportista	Empresa de Transporte
Daños	Deformación de estructura de cabina con sentido de derecha a izquierda y en puerta izquierda. Daños por incineración en toda la estructura de la unidad tractora.	
	Dominio: JVE867	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: Remolques con una masa máxima superior a 10 toneladas.	
Marca	Metalúrgica Belgrano	
Modelo	Tanque STTRI008987	
Año modelo	2011	
Tipo de caja	Tanque para líquido por presión (TLP)	
Configuración de ejes	1D – 2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transporte interjurisdiccional de cargas
	Realizada	7/5/2021
	Vencimiento	7/5/2022
	Resultado	Apto
	Estado	Vigente



RUTA	Validación	22/6/2021
	Clase de carga habilitada	Sustancias peligrosas
	Tipo de transportista	Empresa de Transporte
Daños	Deformaciones y huellas de fricción en sector izquierdo y superior. Daños por incineración en todos los neumáticos y en sector anterior y medio de la estructura de la cisterna.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Alcohol
	Origen	Orán, Salta
	Destino	La Paz, Catamarca
	Jurisdicción	Nacional
Sentido de circulación	Vía	RN 9/34
	Desde	Metán, Salta
	Hacia	Rosario de la Frontera, Salta

Vehículo 2	Dominio: MBY274	Tipo: Pick up
Categoría	N1: vehículo automotor que tenga, por lo menos, 4 ruedas, y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos (3500 kg)	
Marca	Nissan	
Modelo	Frontier	
Año modelo	2012	
Uso	Particular	
Daños	Deformaciones en sector izquierdo, anterior y medio. Faros delanteros y posterior izquierdo desprendidos. Parabrisas con fracturas. Rueda anterior izquierda. Sector izquierdo del interior de la cabina.	
Sentido de circulación	Vía	RN 9/34
	Desde	Banquina oeste RN 9/34
	Hacia	Metán

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LINTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	34	Lesionado	Cargas generales Mercancías peligrosas	Vigente
Vehículo 2	M	74	Fallecido	No aplica	

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No



Material división física	No aplica
Luminosidad	Horario diurno
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	Sí, a 600 metros previos al lugar del accidente. En funcionamiento

Fotografías del suceso



Figura 1. Fotografía aérea de la ubicación del camión y la cisterna luego del vuelco durante el incendio. Arriba en la imagen se observa la ubicación final de la camioneta. Fuente: Página web, [Cosmocon Diario Digital](#), 2021.



Figura 2. Fotografía del lugar del accidente con las posiciones y ubicaciones finales de ambos rodados protagonistas, luego de sofocado el fuego por personal de Bomberos. Fuente: [Enteratesalta](#), 2021.



Figura 3. Fotografía de la zona de zona de la colisión entre los vehículos. Fuente: JST, 2021.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

Registro Único del Transporte Automotor (RUTA)

Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI).

Se solicitó información a:

- Fiscalía Penal 1 de Metán.
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).