

Informe de Incidente

Sucesos Aeronáuticos

Contacto anormal con la pista

Club de planeadores Cañuelas

Schleicher Ka-6-CR, LV-DEY

Aeródromo Cañuelas, Cañuelas, Buenos Aires

5 de diciembre de 2020

84943777/2020



Ministerio de Transporte
Argentina



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Providencia

Número: PV-2022-15719328-APN-DNISAE#JST

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 18 de Febrero de 2022

Referencia: LV-DEY - Traslado de actuaciones para su archivo

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al suceso ocurrido el 5 de diciembre de 2020, al planeador Schleicher Ka-6-CR, matrícula LV-DEY, en el aeródromo de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Al respecto, teniendo en cuenta lo expresado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la JST en el IF-2020-43363355-APN-DAJ#JST, analizado lo expresado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso de referencia, teniendo en cuenta las circunstancias en que ocurrió el incidente y a las condiciones que presentó la aeronave luego de este y, conforme a la aplicación de los procedimientos establecidos en el MAPRIAAC Capítulo 5 – punto 5.8 “Incidentes”, es opinión de esta Dirección Nacional no continuar con la investigación debido a que las lecciones que espera obtener no son de impacto para la mejora de la seguridad operacional del Estado.

Por lo anteriormente expuesto doy traslado de las actuaciones para su archivo.

Sin otro particular, la saludo a Ud. muy atentamente.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.02.18 00:29:32 -03:00

Mariana Huber
Directora Nacional
Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos
Junta de Seguridad en el Transporte

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.02.18 00:29:34 -03:00



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
84943777/2020	ACCIDENTE	05/12/2020	19:40

Lugar	Aeródromo Cañuelas							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	35°	06'	42"	S	58°	43'	35"	W
Elevación / Altitud / FL	98ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2
Durante un vuelo de entrenamiento, en la fase de aterrizaje, la puntera del ala derecha del planeador hizo contacto con el terreno. El planeador pivotó sobre el ala y se desprendió el empenaje de cola.				

Aeronave		Nº	MATRÍCULA			LV-DEY
Tipo	Planeador	Marca	Schleicher	Modelo	KA6-CR	
Nº Serie	6087	PMD	0 – 2250kg	Daños	Destruída	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	FASE DE VUELO			Aterrizaje	
Lugar de Salida	Aeródromo Cañuelas			Código	CNA
Lugar de Destino	Aeródromo Cañuelas			Código	CNA
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1