

<b>País del suceso:</b> Argentina			
<b>Organismo AIG responsable de la investigación:</b>		JIAAC	
<b>Teléfono de contacto:</b>	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	<b>E-mail:</b>	info@jiaac.gob.ar

<b>Fecha local:</b>	18/03/2019	<b>Fecha UTC:</b>	18/03/2019
<b>Hora local:</b>	5.20	<b>Hora UTC:</b>	8.20
<b>Clasificación del suceso:</b>	Incidente		
<b>Alcance de la investigación:</b>	Internacional		
<b>Lugar del suceso:</b>	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini – Ezeiza (Pcia. de Buenos Aires)		
<b>Ubicación:</b>	34° 49' 20" S - 58° 32' 9" W		
<b>Elevación (ft):</b>	67		
<b>Condiciones meteorológicas:</b>	Desconocido		
<b>Reseña del Suceso:</b>			
<i>Durante la fase de rodaje posterior al aterrizaje, la tripulación recibió una indicación de nivel bajo de líquido hidráulico en uno de los circuitos.</i>			

**Lesiones a personas:**

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				255		255
<b>Total</b>				255		255

<b>Aeronave N° 1:</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             Imagen de aeronave           </div>		
<b>Tipo de aeronave:</b>	Avión		
<b>Fabricante:</b>	Airbus		
<b>Modelo:</b>	A 330-243	<b>S/N:</b>	
<b>Operador:</b>	Avianca		
<b>Propietario:</b>	Avianca		
<b>Matrícula:</b>	N342AV		
<b>Licencia de piloto al mando:</b>	TLA		
<b>Nacionalidad de tripulación:</b>			
<b>Nacionalidad de pasajeros:</b>			

<b>Daños a la aeronave:</b>	Ninguno - [REDACTED]
<b>Otros daños:</b>	[REDACTED]
<b>Mercancías peligrosas:</b>	[REDACTED]
<b>Fase de vuelo:</b>	Rodaje
<b>Tipo de operación:</b>	Transporte aéreo comercial - Regular
<b>Alcance de operación:</b>	Internacional
<b>Lugar de origen:</b>	Aeropuerto Internacional El Dorado (Colombia)
<b>Lugar de destino:</b>	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini – Ezeiza (Pcia. de Buenos Aires)