

# Informe de Intervención

## Sucesos Aeronáuticos

Fallo de motor

Privado

Fairchild F-SA-227-AC-METRO III, LV-YIC

Aeropuerto Almirante Marcos A. Zar, Trelew, Chubut

22 de septiembre de 2020

**63314885/2020**



Ministerio de Transporte  
**Argentina**



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Providencia**

**Número:** PV-2020-64558044-APN-DNISAE#JST

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 25 de Septiembre de 2020

**Referencia:** LV-YIC - Traslado de actuaciones para su archivo

---

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al suceso ocurrido el 22 de septiembre de 2020, a la aeronave Fairchild F-SA-227-AC, matrícula LV-YIC, en el aeropuerto de Trelew, provincia de Chubut.

Al respecto, teniendo en cuenta lo expresado por la asesoría jurídica de la JST en IF-2020-43363355-APN-DAJ#JST, la opinión del investigador notificado para realizar las acciones iniciales y, en vista a las circunstancias y características en que ocurrió el suceso en el que se vio involucrada la aeronave de referencia, esta Dirección Nacional considera no continuar con la investigación debido a que la ocurrencia no afecta a la seguridad operacional.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.09.25 17:20:16 -03:00

Enrique Pagniez  
A cargo de Despacho  
Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos  
Junta de Seguridad en el Transporte

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.09.25 17:20:16 -03:00



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
63314885/20	INTERVENCIÓN	22/09/2020	12:10

<b>Lugar</b>	Aeropuerto Marcos Zar - Trelew							
<b>Provincia</b>	Chubut							
<b>Coordenadas geográficas</b>	40°	21'	40"	S	70°	27'	10"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	141ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
Durante la carrera de aterrizaje se observó una indicación de sobre temperatura en el motor derecho, por lo que el piloto decidió detener el mismo, la aeronave permaneció en pista y luego de que la temperatura descendiera y se encuentre en parámetros se puso en marcha el motor rodando a plataforma sin novedad.				

Aeronave		Nº	MATRÍCULA		LV-YIC
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Fairchild	<b>Modelo</b>	SA-227AC
<b>Nº Serie</b>	AC-448	<b>PMD</b>	5701-27000kg	<b>Daños</b>	Ninguno
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO		Aterrizaje	
<b>Lugar de Salida</b>	Aeropuerto San Julián		<b>Código</b>	SAWJ
<b>Lugar de Destino</b>	Aeropuerto Trelew		<b>Código</b>	SAVT
<b>Duración Vuelo</b>	01:30	<b>Nº Vuelo</b>	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación Comercial – No Regular			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	2	18	0	20
<b>Total</b>	2	18	0	20