

Informe de Intervención

Sucesos Aeronáuticos

Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Austral L.A. Cielos del Sur S.A.

Embraer E-190, LV-CHQ

Aeropuerto Internacional Ezeiza, Buenos Aires

03 de marzo de 2020

15573430/20



Ministerio de Transporte
Argentina



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Providencia

Número: PV-2020-17741909-APN-DNIA#JIAAC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 18 de Marzo de 2020

Referencia: LV-CHQ - Traslado de actuaciones para su archivo

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al suceso ocurrido el 03 de marzo del corriente, a la aeronave Embraer E-190, matrícula LV-CHQ, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Al respecto, teniendo en cuenta lo expresado por la asesoría jurídica de la JIAAC en IF-2018-58686670-APNDAJ#JIAAC, analizada la información recabada por el investigador notificado para realizar las acciones iniciales y, en vista a las circunstancias y características en que ocurrió el suceso en el que se vio involucrada la aeronave de referencia, es opinión de esta Dirección Nacional no continuar con la investigación debido a que la ocurrencia no afecta a la seguridad operacional.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.03.18 10:49:38 -03:00

Augusto De Santis
A cargo de la Dirección
Dirección Nacional de Investigaciones de Accidentes
Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.03.18 10:48:59 -03:00



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
15573430/20	INTERVENCIÓN	03/03/2020	16:10

Lugar	Aeropuerto Internacional Ezeiza							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	49'	20"	S	58°	32'	09"	W
Elevación / Altitud / FL	69ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
Durante un vuelo de aviación comercial (AU2441) desde La Rioja a Aeroparque, se produjo la falla del sistema hidráulico secundario (falla de la Engine Drive Pump #2); por lo que la tripulación decidió ir al aterrizaje por precaución al Aeropuerto Int. Ezeiza. El aterrizaje se produjo de modo normal, sin daños ni lesiones.				

Aeronave	Nº	MATRÍCULA	LV-CHQ
Tipo	Avión	Marca Embraer	Modelo E190
Nº Serie		PMD 27001-272000kg	Daños Ninguno
Propietario	Austral Líneas Aéreas		
Operador	Austral Líneas Aéreas		

Itinerario	FASE DE VUELO	Aterrizaje
Lugar de Salida	Aeropuerto La Rioja	Código IRJ
Lugar de Destino	Aeroparque Jorge Newbery	Código SABE
Duración Vuelo	02:00	Nº Vuelo AU2441
Tipo de Operación	Aviación Comercial – Regular	

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	5	87	0	92
Total	5	87	0	92