



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
7353960/20	ACCIDENTE	01/02/2020	18:50

<b>Lugar</b>	Aeródromo de Villa Cañas - Villa Cañas							
<b>Provincia</b>	Santa Fe							
<b>Coordenadas geográficas</b>	33°	57'	35"	S	61°	37'	35"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	333ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
En un vuelo de recreación, durante un toque y motor, la aeronave experimento una pérdida de potencia. En el aterrizaje de emergencia en el remanente de pista, la aeronave no pudo frenar en los límites de la misma encontrando un bañado el cual hizo que la aeronave capotara.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-OHI	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Piper	<b>Modelo</b>	PA-38-112
<b>Nº Serie</b>		<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	De importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Despegue	
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Villa Cañas			<b>Código</b>	VCC
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Villa Cañas			<b>Código</b>	VCC
<b>Duración Vuelo</b>	00:10	<b>Nº Vuelo</b>	1	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación general - Recreación				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	2	0	0	2
<b>Total</b>	2	0	0	2