



Informe Básico de suceso automotor	
<b>Expediente</b>	EX-2022-42125911- -APN-DNISAU#JST
<b>Tipo de suceso</b>	Accidente

Lugar y fecha			
<b>Fecha</b>	26/4/2022	<b>Hora</b>	21:30, aproximadamente
<b>Lugar</b>	Ruta Nacional 9, kilómetro 1747		
<b>Departamento</b>	Tumbaya		
<b>Provincia</b>	Jujuy		
<b>Coordenadas</b>	-23.787649, -65.477879		

Notificación			
<b>Fecha</b>	27/4/2022	<b>Hora</b>	23:50
<b>Fuente</b>	Centro de Control y Respuesta (CCR) JST		

<b>Reseña</b>	<b>Tipo de evento: Colisión por alcance</b>
<p>El suceso tuvo lugar en la RN 9, kilómetro 1747, a la altura de la Quebrada Chañarcito, departamento de Tumbaya, Jujuy, a las 21:30, aproximadamente. Por motivos que se encuentran bajo investigación, un camión Volvo FH 520 T con semirremolque (Vehículo 1) que circulaba con sentido sur-norte por la calzada de la ruta y un ómnibus doble piso Mercedes Benz (Vehículo 2) que transitaba en sentido contrario colisionaron con sus laterales derechos. Una pasajera resultó fallecida y 8 pasajeros y el conductor del Vehículo 1 resultaron lesionados.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
<b>Conductor</b>	0	1	0	1	<b>2</b>
<b>Acompañante</b>	0	0	0	1	<b>1</b>
<b>Pasajeros</b>	1	8	21	0	<b>30</b>
<b>Otros</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>33</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
<b>Vehículo 1</b>	Transporte de cargas	A determinar	1
<b>Vehículo 2</b>	Transporte de pasajeros	Provincial	1
<b>Total</b>			<b>2</b>



Organismos intervinientes	
<b>Fiscalía</b>	Investigación Penal Preparatoria de Humahuaca
<b>Policía</b>	Comisaría Seccional 57 de Purmamarca
	Comisaría Seccional 12 de Volcán
	Dirección de Criminalística
<b>Bomberos</b>	Estación de Purmamarca
<b>SAMEC</b>	Hospital Pablo Soria
<b>Gendarmería Nacional Argentina</b>	Sede Purmamarca

<b>Vehículo 1</b>	<b>Dominio:</b> LJQ761	<b>Tipo:</b> Tractor
<b>Categoría</b>	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg).	
<b>Marca</b>	Volvo	
<b>Modelo</b>	FH 520 T	
<b>Año</b>	2012	
<b>Tipo de caja</b>	Tractor	
<b>Configuración de ejes</b>	1S – 1D	
<b>Tacógrafo</b>	Sí	
	<b>Marca</b>	Continental
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	10/7/2021
	<b>Vencimiento</b>	10/7/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>RUTA</b>	<b>Validación</b>	7/7/2021
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga general
<b>Ubicación de daños</b>	Lateral anterior y derecho de cabina. Neumático posterior externo derecho.	
<b>Descripción de daños</b>	Deformaciones. Abolladuras. Huellas de fricción. Desprendimiento de parabrisas y vidrio de ventanilla. Destalonamiento del neumático y deformación en llanta.	
	<b>Dominio:</b> HAD077	<b>Tipo:</b> Semirremolque
<b>Categoría</b>	O4: Remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos (10.000 kg).	
<b>Marca</b>	Salto	
<b>Modelo</b>	SRBV	
<b>Año</b>	2008	
<b>Configuración de ejes</b>	1D – 2D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	10/6/2021



RUTA	<b>Vencimiento</b>	10/6/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
	<b>Validación</b>	25/11/2021
	<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga general
<b>Ubicación de daños</b>	Lateral izquierdo anterior.	
<b>Descripción de daños</b>	Desprendimiento de las compuertas frontales y laterales. Cortes en lona.	
Servicio	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Carga transportada</b>	Bolsas de harina
	<b>Origen</b>	A determinar
	<b>Destino</b>	La Quiaca, Jujuy
Sentido de circulación	<b>Vía</b>	RN 9
	<b>Desde</b>	Tumbaya
	<b>Hacia</b>	Purmamarca

<b>Vehículo 2</b>	<b>Dominio:</b> AD368JK	<b>Tipo:</b> ómnibus doble piso
<b>Categoría</b>	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos (5000 kg)	
<b>Carrocería</b>	<b>Marca</b>	Metalsur
	<b>Modelo</b>	Doble piso – Starbus 3
<b>Chasis</b>	<b>Marca</b>	Mercedes Benz
	<b>Modelo</b>	0-500 RSD
<b>Año</b>	2019	
<b>Tacógrafo</b>	Sí	
	<b>Marca</b>	Continental
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Tipo</b>	Verificación técnica de jurisdicción local
	<b>Realizada</b>	20/1/2022
	<b>Vencimiento</b>	20/1/2023
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>Cantidad de asientos</b>	60	
<b>Empresa</b>	El Quiaqueño SRL	
<b>Interno</b>	155	
<b>Seguro</b>	<b>Vencimiento</b>	A determinar
	<b>Estado</b>	A determinar
<b>Servicio Regular</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí



	<b>Clase y modalidad</b>	A determinar
	<b>Lista de pasajeros</b>	A determinar
	<b>Origen</b>	La Quiaca, Jujuy
	<b>Destino</b>	San Salvador de Jujuy
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	RN 9
	<b>Desde</b>	Purmamarca
	<b>Hacia</b>	Tumbaya
<b>Ubicación de daños</b>	Sector frontal y lateral derecho.	
<b>Descripción de daños</b>	Destrucción y desprendimiento de parabrisas derecho. Desprendimiento de ventanillas frontales superiores. Destrucción de todas las ventanillas laterales derechas del piso inferior. Abolladuras, deformaciones y huellas de fricción en sector anterior-medio derecho de carrocería.	

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1</b>	
<b>Certificado RUTA</b>	B291695
<b>Fecha de inscripción</b>	7/12/2021
<b>Tipo de transportista</b>	Empresa de Transporte
<b>Categoría del transportista</b>	Transporte de Carga Internacional, Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Peligrosa, Transporte de Carga Fraccionada

<b>Conductores involucrados</b>					
<b>Identificación</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Rol</b>	<b>Género</b>	<b>Edad</b>	<b>Estado</b>
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	A determinar	Lesionado
Conductor 1	Vehículo 2	Conducción efectiva	M	40	A determinar
Conductor 2	Vehículo 2	Pausa operativa	M	27	A determinar

<b>Habilitaciones Conductores</b>		<b>Vehículo 1</b>	<b>Vehículo 2</b>
<b>Porte</b>	<b>Centro emisor</b>	A determinar	A determinar
	<b>Sistema</b>		
	<b>Clase</b>		
	<b>Vencimiento</b>		
<b>LiNTI</b>	<b>Categoría</b>	A determinar	A determinar
	<b>Vencimiento</b>		



Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No aplica

### Fotografías del suceso



Figura 1. A la izquierda: zona de la colisión entre los vehículos y punto de inmovilidad final del Vehículo 1. A la derecha: estado del camión. Fuente: JST, 2022.



Figura 2. Estado del Vehículo 2 luego del accidente en sede policial. Fuente: JST, 2022.



<b>Observaciones y datos complementarios</b>
<b>Fuentes de información consultadas</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión Técnica Obligatoria (RTO).</li><li>• Registro Único del Transporte Automotor (RUTA).</li></ul>
<b>Solicitud de información</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de Humahuaca.</li><li>• Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).</li></ul>