



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-45890767- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	06/05/2022	Hora	20.00
Lugar	Bv. Sarmiento (RN 38)		
Localidad, Partido	Villa Carlos Paz, Punilla		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-31.408194, -64.502167		

Notificación			
Fecha	06/04/2022	Hora	23:30
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Choque frontal
<p>El suceso tuvo lugar en Bv. Sarmiento entre calles Alsina y Edison de la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Por causas que continúan bajo investigación, un ómnibus piso normal cruzó la calzada en forma diagonal y, al salir de esta, impactó de forma frontal con árboles y edificación lindante en la banquina del carril de sentido contrario. Como resultado del suceso, se registraron daños materiales en la unidad, la propiedad impactada y lesiones en 21 pasajeros y en el conductor, los cuales fueron trasladados al hospital municipal Dr. Gumersindo Sayago.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	0	0	1
Pasajeros	0	22	25	0	47
Acompañante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>48</b>



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Ómnibus piso normal	Transporte de pasajeros	Provincial	1
<b>Total</b>			<b>1</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Judicial de Carlos Paz
Policía	Comisaría de Villa Carlos Paz
Bomberos	Cuerpo de bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz
Ambulancia	Servicio de Ambulancia de Hospital Dr. Gumersindo Sayago y Asistencia Médica Integral (AMI)
Concesión vial	No
Morgue	No aplica
Municipalidad	Sí
Grúas	Sí

<b>Vehículo 1</b>	<b>Dominio:</b> AB309FV	<b>Tipo:</b> ómnibus piso normal
<b>Categoría</b>	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
<b>Carrocería</b>	<b>Marca</b>	BAM BAM
	<b>Modelo</b>	PNN
<b>Chasis</b>	<b>Marca</b>	AGRALE
	<b>Modelo</b>	27 MA 17.0.V 5.950 6.7 5
<b>Año</b>	2017	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Realizada</b>	17/12/2021
	<b>Vencimiento</b>	17/06/2022
	<b>Estado</b>	Vigente
<b>Cantidad de asientos</b>	48	
<b>Empresa</b>	Autobuses Santa Fe SRL	
<b>Interno</b>	2573	
<b>Seguro</b>	<b>Vencimiento</b>	A determinar
	<b>Estado</b>	A determinar
<b>Servicio regular</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Clase y modalidad</b>	Servicio de transporte automotor urbano y suburbano



		regular de pasajeros
	<b>Lista de pasajeros</b>	A determinar
	<b>Origen</b>	Cuesta Blanca
	<b>Destino</b>	Tanti
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Bv. Sarmiento (RN 38)
	<b>Desde</b>	Villa Carlos Paz
	<b>Hacia</b>	Villa Santa Cruz del Lago
<b>Ubicación de daños</b>	En todo el sector frontal laterales del vehículo	
<b>Descripción de daños</b>	Rotura y desprendimiento de paragolpes delantero, ópticas y guardabarros delanteros, desalineamiento del eje y parabrisas delantero. Daños leves en los laterales de la carrocería del rodado. Desprendimiento de espejo retrovisor izquierdo, estallido del sector izquierdo del parabrisas, rotura de óptica izquierda y derecha y rotura y desprendimiento parcial del paragolpes.	

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1</b>	
<b>Número de empresa</b>	A determinar
<b>Fecha de inscripción</b>	01-04-2004
<b>Clase y modalidad</b>	Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros
<b>Jurisdicción</b>	Provincial

<b>Conductores involucrados</b>					
<b>Identificación</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Rol</b>	<b>Género</b>	<b>Edad</b>	<b>Estado</b>
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	M	56	Lesionado

<b>Habilitaciones Conductor 1</b>		
<b>Porte</b>	<b>Centro emisor</b>	A determinar
	<b>Sistema</b>	A determinar
	<b>Clase</b>	A determinar
	<b>Vencimiento</b>	A determinar
<b>LiNTI</b>	<b>Categoría</b>	No posee
	<b>Vencimiento</b>	No aplica



Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
22	Vehículo 1	Pasajeros	Lesionados
25	Vehículo 1	Pasajeros	Ilesos

Medio	
Tipo	Boulevard
Configuración	Curva vertical cóncava
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Sí
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No aplica
Señalización	Sí, horizontal
Semáforo	Sí
Observaciones	No





## Fotografías del suceso



Figura 1. Visualización de los daños del vehículo. Fuente: JST, 2022.

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)

#### Solicitud de información

- Licencias de chofer a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)