



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
196643/23	ACCIDENTE	30/12/2022	22:05

<b>Lugar</b>	Zona Rural, La Cumbre							
<b>Provincia</b>	Córdoba							
<b>Coordenadas geográficas</b>	31°	00'	58"	S	64°	31'	13"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	3628ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
Durante un vuelo de aviación general, en la fase de ascenso posterior al despegue, la hélice se desprendió del motor de la aeronave, por lo que el piloto realizó un aterrizaje de emergencia en una zona no preparada.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-X431	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Lansa	<b>Modelo</b>	JA-1
<b>Nº Serie</b>	001	<b>PMD</b>	0 - 2250kg	<b>Daños</b>	De importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Ascenso Inicial		
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo La Cumbre	<b>Código</b>	SACC	
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Coronel Olmedo	<b>Código</b>	SACD	
<b>Duración Vuelo</b>	00:05	<b>Nº Vuelo</b>	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Recreación			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1