



| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA UTC |
|--------------|----------------|----------|----------|
| 113497946/21 | Accidente | 17/11/21 | 18:30 |

| LUGAR DEL SUCESO | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| Lugar | Zona rural de Rauch | | | | | | | |
| Provincia | Buenos Aires | | | | | | | |
| Coordenadas geográficas | 36° | 38' | 02" | S | 58° | 45' | 40" | W |
| Elevación / Altitud / FL | 280 ft | | | | | | | |

| Reseña | CATEGORÍA DE SUCESO | 1 | LALT | 2 | LOC-I |
|---|---------------------|---|------|---|-------|
| Durante un vuelo de aviación general de traslado, en la fase de crucero, el helicóptero colisionó con una línea de cables de tendido eléctrico que se encontraban a 4 metros de altura, lo que provocó la pérdida de control en vuelo. La aeronave impactó con el terreno y posteriormente se incendió. | | | | | |

| Aeronave | Nº | 1 | MATRÍCULA | LV-ZRH | |
|-------------|-------------|-------|-----------|--------|------------|
| Tipo | Helicóptero | Marca | Robinson | Modelo | R22 – BETA |
| Nº Serie | 2958 | PMD | 0-2250 kg | Daños | Destruída |
| Propietario | Privado | | | | |
| Operador | Privado | | | | |

| Itinerario | FASE DE VUELO | | | EN RUTA / CRUCERO | |
|-------------------|------------------------------|----------|--|-------------------|-----|
| Lugar de Salida | Ad. La Plata/Tolosa/Ensenada | | | Código | PTL |
| Lugar de Destino | Ad. Tandil | | | Código | |
| Duración Vuelo | 02:10 | Nº Vuelo | | MET | VMC |
| Tipo de Operación | Aviación General – Traslado | | | | |

| Lesiones | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| Mortales | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 |