

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	110. IB. Cargas, colisión múltiple, Las Bandurrias, Santa Fe
Expediente	EX-2022-72315271APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	12/7/2022	Hora	19:00 aprox.
Lugar	Ruta Nacional 34, kilómetro 110		
Localidad	Las Bandurrias		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-32.1921157, -61.495	3917	

Notificación			
Fecha	12/7/2022	Hora	20:50
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
--------	-----------------------------------

El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 34, kilómetro 110, localidad de Las Bandurrias, provincia de Santa Fe. Por motivos que continúan bajo investigación, se produjo una colisión múltiple donde un automóvil particular (Vehículo 1) colisionó con un camión con acoplado (Vehículo 2) y luego otro automóvil particular (Vehículo 3) impactó al Vehículo 2. Producto del accidente, los conductores de los vehículos 1 y 3 y los siete ocupantes de los vehículos particulares sufrieron lesiones, mientras que el conductor del Vehículo 2 resultó ileso.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	2	1	0	3
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	2	0	0	2



Ocupante	0	5	0	0	5
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	9	1	0	10

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	No aplica	No aplica	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Vehículo 3	No aplica	No aplica	1
Total			3

Organismos intervinientes		
Fiscalía	Fiscalía Regional 1	
Policía	Comisaría 7, Unidad Regional XVIII	
Bomberos	Bomberos Voluntarios Cañada Rosquín	
Ambulancia	A determinar	
Concesión vial	Corredores Viales	
Morgue	No	
Municipalidad	No	
Grúas	A determinar	

Vehículo 1 (particular)	Tipo: Rural tipo SUV		
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos		
Marca	Ford		
Modelo	ECOSPORT 1.6 L 4X2 XL PLUS		
Uso	Particular		
	Vía	Ruta Nacional 34	
Sentido de circulación	Desde	Casas	
	Hacia	Centeno	
Ubicación de daños	Anterior		
Descripción de daños	Parte frontal con mayor incidencia en la zona izquierda por impacto, daños en la parte lateral derecha		

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: EYY488	Tipo: Camión tractor
---------------------	-----------------	----------------------



Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos		
Marca	IVECO		
Modelo	170 E22		
Año	2005		
Tipo de caja			
Configuración de ejes	TCA (caja abierta) S1 - D1		
Configuración de ejes			
Davisión Tásnica	Tipo Resultado	Cargas interjurisdiccional	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)			
Obligatoria (CENT)	Realizada	18/4/2019	
	Vencimiento	18/4/2020	
	Estado	Vencida	
RUTA	Validación	9/1/2017	
110171	Clase de carga habilitada	Carga General	
Ubicación de daños	Lateral izquierdo		
Descripción de daños	Tanque de combustible, corte en neumático y rotura de la llanta eje trasero izquierdo		
Dominio: EQH701	Tipo: Acoplado		
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos		
Marca	Sola y Brusa SA		
Modelo	06819ATPMSLO4		
Año	2004		
Tipo de caja	TCCG (caja carga general)	
Configuración de ejes	D1-D2		
	Tipo	Cargas interjurisdiccional	
Revisión Técnica	Resultado	No apto	
Obligatoria (CENT)	Realizada	26/11/2019	
	Vencimiento	No aplica	
	Estado	No aplica	
DUTA	Validación	9/1/2017	
RUTA	Clase de carga habilitada	Carga General	
Ubicación de daños	Laterales		
Descripción de daños	Llantas ejes delanteros		
	Ocasión de servicio	Sí	
Comilaio	Carga transportada	Vacío	
Servicio	Origen	Timbúes	
	Destino Córdoba		
	Vía	Ruta Nacional 34	
Sentido de circulación	Desde	Centeno	
	Hacia	Casas	



Vehículo 3 (particular)	Tipo: Sedán		
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos		
Marca	Renault		
Modelo	Megane Scenic RXE 2.0 16V		
Uso	Particular		
	Vía	Ruta Nacional 34	
Sentido de circulación	Desde	Casas	
	Hacia	Centeno	
Ubicación de daños	Anterior		
Descripción de daños	Parte frontal por impacto, daños en lateral izquierdo		

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)		
Certificado RUTA	A549927	
Fecha de inscripción	9/1/2017	
Tipo de transportista	Fletero	
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.), Transporte de Carga Fraccionada (T.C.F.)	

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	68	Lesionado
Conductora 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	34	Ileso
Conductora 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	Varón	46	Lesionado



Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 2	
	Centro emisor	A determinar	
Porte	Sistema	A determinar	
	Clase	A determinar	
	Vencimiento	A determinar	
LiNTI	Categoría	No cuenta con la licencia nacional de conducir transporte interjurisdiccional	
	Vencimiento		

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del Estado	
1	Vehículo 1	Acompañante	Con lesiones
1	Vehículo 1	Ocupante	Con lesiones
1	Vehículo 1	Ocupante	Con lesiones
1	Vehículo 3	Acompañante	Con lesiones
1	Vehículo 3	Ocupante	Con lesiones
1	Vehículo 3	Ocupante	Con lesiones
1	Vehículo 3	Ocupante	Con lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	A determinar
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: <u>Licencia de conducir</u> y <u>Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional</u>.



Observaciones	De Centeno a Casas no se observa
Observaciones	señalización que indique curva



Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisaría 7, Unidad Regional XVIII
- Bomberos Voluntarios Cañada Rosquín
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)

Solicitud de información

- Comisaría 7, Unidad Regional XVIII
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)