



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	111. IB. Cargas, colisión múltiple, Sarmiento, San Juan
Expediente	EX-2022-74983566- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	19/7/2022	Hora	13:45
Lugar	Ruta Nacional 40, kilómetro 3386		
Localidad, Partido	Sarmiento		
Provincia	San Juan		
Coordenadas	-32.188843, -68.491518		

Notificación			
Fecha	19/7/2022	Hora	17:52
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>El día martes 19 de julio, a las 13:45 aproximadamente, se produjo un accidente con la participación de tres vehículos de transporte de cargas en la Ruta Nacional 40, próximo al kilómetro 3386 de la localidad de Sarmiento, provincia de San Juan. El Vehículo 1 circulaba con dirección de norte a sur cuando, por motivos que se encuentran bajo investigación, tomó contacto físico mediante raspado positivo con el Vehículo 3 que circulaba de sur a norte. Posteriormente, el Vehículo 1 invadió el carril de circulación opuesto e impactó frontalmente con el Vehículo 2, que circulaba de sur a norte, por detrás del Vehículo 3. Como consecuencia del accidente, los conductores del Vehículo 1 y 2 perdieron la vida en el lugar, en tanto que el acompañante del Vehículo 2 resultó lesionado y el conductor del Vehículo 3 resultó ileso.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	2	0	1	0	3
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	1	0	0	1



Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	2	1	1	0	4

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Vehículo 3	Cargas	Nacional	1
Total			3

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal de Delitos Especiales 1
Policía	Comisaría 8 de Sarmiento
	Puesto Control San Carlos
	Bomberos
	Policía Científica
Ambulancia	A determinar
Concesión vial	No aplica
Morgue	Morgue Judicial San Juan
Municipalidad	No
Grúas	A determinar

Vehículo 1	Dominio: FVE235	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	LS 1634	
Año	2006	
Tipo de caja	Tractor (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S – 1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	3/5/2022
	Vencimiento	3/5/2023
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	11/5/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general



Ubicación de daños	Sector anterior, lateral izquierdo, sector posterior, lateral derecho, techo y chasis	
Descripción de daños	Destrucción general de cabina y chasis. Desprendimiento de eje simple con rotura de ruedas. Corte en cubierta externa derecha de eje doble.	
Dominio: GKF623		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Randon	
Modelo	SR-CG-02+01	
Año	2007	
Tipo de caja	Caja abierta (playo o con baranda)	
Configuración de ejes	1S – 2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	4/7/2022
	Vencimiento	4/7/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	11/5/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sector anterior y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Rotura de barandas metálicas, con desprendimiento total en costado izquierdo anterior	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Sin carga
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 40
	Desde	San Juan, Capital
	Hacia	Mendoza

Vehículo 2	Dominio: AA357WT	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	R440 A4X2	
Año	2016	
Tipo de caja	Tractor (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S – 1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto



	Realizada	13/7/2022
	Vencimiento	13/7/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	10/8/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sector anterior, lateral izquierdo, sector posterior, lateral derecho, techo y chasis	
Descripción de daños	Destrucción general de cabina y chasis. Desprendimiento de eje simple con rotura de ruedas. Desprendimiento total de al menos una patente.	
Dominio: NOR769		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Randon	
Modelo	SR.FG.02+01	
Año	2014	
Tipo de caja	Caja cerrada (frigorífica)	
Configuración de ejes	1D – 2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	13/7/2022
	Vencimiento	13/7/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	10/08/2021
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sector anterior, lateral izquierdo y techo	
Descripción de daños	Rotura con abertura y desprendimiento del lado anterior y lado lateral izquierdo de la caja. Rotura del techo. Rotura del equipo del sistema de frío	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Cajones de madera para el transporte de frutas y hortalizas para armar.
	Origen	Mendoza, Argentina
	Destino	Salta, Argentina
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 40
	Desde	Mendoza
	Hacia	San Juan, Capital

Vehículo 3	Dominio: AE749RP	Tipo: Camión tractor
-------------------	-------------------------	-----------------------------



Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	460S36TLA14	
Año	2021	
Tipo de caja	Tractor (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S – 1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	A determinar
	Resultado	Apto
	Realizada	22/3/2022
	Vencimiento	22/3/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	26-5-2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Sector anterior y lateral izquierdo	
Descripción de daños	Rotura de parabrisas, espejo retrovisor (con desprendimiento total) y faros. Vidrio ventana del conductor. Guardabarros del eje delantero y medio. Abrasiones sobre tanque lateral. Rueda externa del segundo eje con desprendimiento total de cubierta y deformación de llanta.	
Dominio: AE985CI		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Salto	
Modelo	SRV3E	
Año	2021	
Tipo de caja	Batea volcable	
Configuración de ejes	1D – 2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	A determinar
	Resultado	Apto
	Realizada	22/3/2022
	Vencimiento	22/3/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	26/5/2022
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Rotura externa y deformación metálica del sector anterior de la batea. Rotura de rueda externa del primer eje simple delantero y guardabarros del primer eje doble	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar



	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Vía	Ruta Nacional 40
	Desde	Mendoza
	Hacia	San Juan, Capital

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1	
Certificado RUTA	7000277080759888
Fecha de inscripción	Anterior 09/2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2	
Certificado RUTA	A303214
Fecha de inscripción	13/5/2015
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.), Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)

Empresa operadora del servicio del Vehículo 3	
Certificado RUTA	B131837
Fecha de inscripción	15/10/2019
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Fallecido
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Fallecido
Conductor 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso



Habilitaciones del personal de conducción¹				
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	A determinar	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 2	Acompañante	Con lesiones

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Un carril por sentido de marcha (doble mano)
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	No
Observaciones	Zona rural. Calzada con ahuellamiento.

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de los Vehículos 1 y 2 en el lugar del suceso. Fuente: [Tiempo San Juan](#), 2022



Figura 2. Daños materiales en los Vehículos 1 y 2. Fuente: JST, 2022



Figura 3. Vehículo 2 secuestrado en sede policial. Fuente: JST, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Consultora Ejecutiva de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Policía de San Juan
- Prensa: Diario [Tiempo San Juan](#)

Solicitud de información



Observaciones y datos complementarios

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Agrícola Cima SA (El Toica)
- Consultora Ejecutiva de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Industrias Chirino SA
- Transporte El Sol Cuyano SA
- Unidad Fiscal de Delitos Especiales 1 San Juan