



INFORME BÁSICO (P)

DNISF

FORMULARIO N° 2

V4 – Marzo 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-46537358- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE <input type="checkbox"/>	23/05/2021	05:30	08:30

LUGAR Y FECHA

Lugar	Emp. Grünbein		
Localidad	Grünbein		
Provincia	BUENOS AIRES <input type="checkbox"/>		
Operadora / Línea	FERROSUR ROCA <input type="checkbox"/>	División Pringles	
Ubicación en el ramal	Km	Palo	
	617	-	
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]	
	38°45'11.2"S	62°03'55.8"W	

TIPO DE LUGAR

<input type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> En Curva
<input checked="" type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

El descarrilo ocurrió dentro del cuadro de estación de Emp. Grünbein, sobre la Vía Pringles en la curva desarrollada hacia el norte, hacia el lado de estación Calderón.

DATOS DEL TREN (1)

Tipo de Tracción	CONCENTRADA <input type="checkbox"/>		
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA <input type="checkbox"/>		
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	CARGAS <input type="checkbox"/>	492	
Marca Locomotora	GENERAL MOTORS <input type="checkbox"/>		
Modelo y N° de Serie	GT-22 CW (TROCHA 1676mm) <input type="checkbox"/>	9016	
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones	52	
Origen - Destino	Padre Stefenelli - Olavarria/Kilo 5		
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Accidente	

Se arribó a la zona del descarrilo el día 24 de Mayo de 2021 a las 11:50 am y se trabajó en el campo hasta las 16:30 pm. En el lugar del suceso se encontraron dos vagones volcados y un tercero semivolcado. A su vez, personal de Vía y Obra estaba trabajando en el lugar con el fin del despeje del gálibo y armado de la vía.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

A la hora de retiro de los investigadores, el personal de vía y obra aún se encontraban trabajando para permitir la vía expedita.

Tiempo de vía Cerrada En proceso de análisis
 Hora de vía Expedita En proceso de análisis

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio	.
Marca Locomotora	.
Modelo y Nº de Serie	.
Coches / Vagones (Cantidad)	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)


NOTIFICACIÓN

Fecha	23-May-2021	Hora	12:30 am	Hora UTC	15:30
Fuente	Personal Sindicato	Organismo	Sindicato La Fraternidad		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS



FOTOGRAFIA DEL SUCESO

