



INFORME BÁSICO (P)

DNISF

FORMULARIO Nº 2

V4 – Marzo 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-59680293- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	02/07/2021	09:12	12:12

LUGAR Y FECHA		
Lugar	Sección entre Estación Matheu y Estación M.Savio	
Localidad	Matheu	
Provincia	BUENOS AIRES	
Operadora / Línea	SOFSE Mitre	
Ubicación en el ramal	Km	Palo
	52	7
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]
	34°23'50,3"	58°47'42,1"

TIPO DE LUGAR

<input checked="" type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En Curva
<input type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

El equipo de investigación de la JST - Sede Central no intervino en el lugar del suceso el día del accidente. Luego de la notificación por Twitter, se realizaron averiguaciones sobre el suceso con la operadora ferroviaria. A su vez, personal de conducción de trenes, propio del Sindicato La Fraternidad, envió registro fotográfico y dio aviso de intervención temprana en campo de personal de vía y obra.

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	CONCENTRADA
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	OTROS 4554
Marca Locomotora	ALCO
Modelo y Nº de Serie	RSD-39 (TROCHA 1676mm) 657
Coches - Vagones / Cantidad	Plataforma 3
Origen - Destino	Zelaya - El Talar
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO
	Descarrilo

Tren remolque 4554/657 trasladando rieles con vagones plataforma, de origen estación Zelaya y destino estación El talar, descarrila en el km52P7 entre estación Matheu y estación Maquinista Savio. Personal de conducción dio aviso del suceso a control y trenes a las 09:12hs con tren detenido en km51 sobre alcantarilla arroyo escobar.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

No se registraron daños a terceros.

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

Se dio aviso a las 12:20hs del día del suceso que el material rodante fue encarrilado. No obstante, se aguarda tiempo del conforme vía expedita.

Tiempo de vía Cerrada ----
 Hora de vía Expedita ----

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio	.
Marca Locomotora	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches / Vagones (Cantidad)	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	2-jul-2021	Hora	2:31 pm	Hora UTC	17:31
Fuente	Twitter	Organismo	Marcelo Mascariini		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se realizaron intervenciones en el lugar del suceso, coordinadas en conjunto con la gerencia de seguridad operacional de SOFSE, el día 6 de Julio. Se realizaron mediciones y registro fotográfico en todo el sector.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO

