

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	140. IB. Pasajeros, despiste y vuelco, Ceibas, Entre Ríos
Expediente	EX-2022-134283061-APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	10/12/2022	Hora	01:50
Lugar	Autopista Ruta Nacional 12, kilómetro 153,890		
Localidad, Partido	Ceibas		
Provincia	Entre Ríos		
Coordenadas	-33.5225190, -58.7886719		

Notificación			
Fecha	10/12/2022	Hora	12:22
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Vuelco
<p>El suceso tuvo lugar en la Autopista Ruta Nacional 12 cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, un ómnibus doble piso que circulaba en dirección hacia la ciudad de Gualeguaychú, a la altura del kilómetro 153,890 despistó e impactó contra las barreras de contención semirrígidas de tipo <i>flex beam</i>. Posteriormente cayó y volcó en la zanja del cantero central. Como consecuencia del suceso, se registraron daños en la vía y en el vehículo y tres personas resultaron lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1
Pasajero/a	0	3	55	0	58
Acompañante	0	0	1	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	3	57	0	60



Vehículo participante	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Internacional	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía Villa Paranacito
Policía	Comisaría Ceibas
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	Sala de Primeros Auxilios Ceibas
Concesión vial	Sí
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	Auxilio Samacoits

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: AD183BU	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Troyano
	Modelo	Doble Piso
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K400 B6X2
Año	2018	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	010-106 Revicar SA
	Resultado	Apto
	Realizada	18/8/2022
	Vencimiento	18/2/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	60	
Empresa	Nacional Tour SA	
Interno	845	
Seguro	Vencimiento	12/08/2023
	Estado	Vigente
Servicio No regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Turismo Internacional
	Lista de pasajeros	A determinar



	Origen	Mar del Plata
	Destino	Bombinhas, Brasil
Sentido de circulación	Vía	AU RN 12
	Desde	Zárate
	Hacia	Gualeguaychú
Ubicación de daños	Anterior y Lateral derecho	
Descripción de daños	Rotura de parabrisas inferior y carrocería	

Documento Universal de Transporte	
Empresa contratada	
Nombre	Nacional Tour SA
Clase y modalidad	Turismo Internacional
Número de DUT	67613-790633
Fecha inicio de servicio	9/12/2022
Fecha fin de servicio	20/12/2022
Origen	Argentina - Buenos Aires - Mar del Plata
Destino	Brasil - Santa Catarina – Bombinhas
Conductor 1	
Declarado	Coincide
Conductor 2	
Declarado	Coincide

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	A determinar	Ileso

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas Generales Pasajeros: A2LD Interurbano Internacional de larga distancia



		A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de Turismo
	Vencimiento	4/3/2023

Tipo de Licencia		Conductor 2
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Pasajeros: A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de Turismo
	Vencimiento	14/9/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
3	Vehículo 1	Pasajeros y pasajeras	Con lesiones
55	Vehículo 1	Pasajeros y pasajeras	Sin lesiones

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por mano
Geometría del tramo	Curva horizontal
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Mojada
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Daños en el terreno de cantero central producto del trabajo de la retroexcavadora

Fotografías del suceso



Figura 1. Daños a la vía y posición final del ómnibus. Fuente: [Zárate Tránsito](#), 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Registro Único del Transporte Automotor
- Agencia Nacional de Seguridad Vial