



## INFORME BÁSICO

EX	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2023-26530513- -APN-JST#MTR	8/3/2023	15:30	18:30

Lugar y fecha del suceso	
<b>Provincia</b>	Santa Fe
<b>Localidad/barrio</b>	Rosario/Barrio Rucci
<b>Calle y altura/intersección</b>	Paso a nivel (PAN) vías del Ferrocarril Belgrano - Ramal F1 (progresiva KM 159,890) intersección calle Floduardo Grandoli
<b>Coordenadas geográficas</b>	32°53'12.2"S 60°43'11.5"O

<b>Respuesta:</b> investigación	<b>Clasificación:</b> accidente	<b>Tipo de suceso:</b> colisión
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Reseña:
<p>El 8 de marzo de 2023, a las 15:30 (hora local), en el PAN de la calle Floduardo Grandoli, perteneciente a las vías del ferrocarril Belgrano ramal F1 (trocha angosta), en el barrio Rucci, localidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, se produjo una colisión entre el ómnibus de la línea 153 negra, interno 398, dominio AB925VP, que circulaba en dirección oeste-este y una locomotora liviana n.º 7759 de la operadora Belgrano Cargas y Logística (BCyL), que viajaba desde estación Sorrento hacia estación Pino de San Lorenzo, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe.</p> <p>A causa de la colisión, el ómnibus de pasajeros AB925VP efectuó un giro en sentido horario e impactó durante el desplazamiento a un tercer vehículo particular.</p> <p>Se encuentra en proceso de investigación el número de lesionados a causa del suceso.</p>



Vehículo 1 - Tren	
Tipo de tracción	Concentrada - diésel eléctrica
Material rodante	Locomotora
Servicio N.º	1617
Formación	Locomotora - liviana
Marca y modelo	General Motors - EMD G22
N.º de serie	7759
Operador	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)
Servicio tipo	Liviana
Daño	En proceso de investigación

Vehículo 2 - Automotor	
Tipo de vehículo	Ómnibus
Dominio	AB925VP
Carrocería	Metalpar
Chasis	Mercedes Benz
Categoría	Pasajeros
Configuración de ejes	En proceso de investigación
Servicio tipo	Transporte urbano de pasajeros
Año y modelo	2017 – BMO 368 VERSION 1621
Cantidad de asientos	En proceso de investigación
Operador	Movi Rosario – Línea 153
	<b>Certificado</b>
Interno	398
Revisión Técnica Obligatoria	En proceso de investigación



<b>Vehículo 2 - Automotor</b>	
<b>Daños</b>	Raspado en el lateral derecho, rotura de cristales y daños en el eje trasero derecho, colapso de cubierta trasera derecha.

<b>Vehículo 3 - Automotor</b>	
<b>Tipo de vehículo</b>	Sedán
<b>Categoría</b>	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos.
<b>Marca/modelo</b>	Peugeot 504
<b>Uso</b>	Particular
<b>Daños</b>	En proceso de investigación

<b>Personas lesionadas - Tren</b>					
<b>Lesiones</b>	<b>Mortales</b>	<b>Graves</b>	<b>Leves</b>	<b>Ninguna</b>	<b>Total</b>
<b>Conductor/a</b>	0	0	0	1	1
<b>Pasajeros/as</b>	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	0	0	0	1	1
<b>Total</b>	0	0	0	2	2

<b>Personas lesionadas - Ómnibus - En proceso de investigación</b>					
<b>Lesiones</b>	<b>Mortales</b>	<b>Graves</b>	<b>Leves</b>	<b>Ninguna</b>	<b>Total</b>
<b>Conductor/a</b>	0	0	0	0	0
<b>Pasajeros/as</b>	0	0	0	0	0
<b>Otros</b>	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	0	0	0



<b>Personas lesionadas – Vehículo 3 - En proceso de investigación</b>					
<b>Lesiones</b>	<b>Mortales</b>	<b>Graves</b>	<b>Leves</b>	<b>Ninguna</b>	<b>Total</b>
<b>Conductor/a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pasajeros/as</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Entorno/Ambiental</b>	
<b>Tipo</b>	PAN urbano
<b>Configuración</b>	Vía única (trocha angosta 1000 mm) Calzada vehicular, doble sentido de circulación
<b>Material superficie</b>	Asfalto
<b>Luminosidad</b>	En proceso de investigación
<b>Estado meteorológico</b>	En proceso de investigación
<b>Visibilidad</b>	En proceso de investigación
<b>Señalización</b>	Pasiva vertical – Cruz de San Andrés
<b>Semáforo</b>	No

## FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 2. Posición final de los vehículos.  
Fuente: JST



Figura 1. Posición final de los vehículos.  
Fuente: JST



Figura 4. Daños en el ómnibus. Fuente: JST



Figura 3. Vehículo particular. Fuente: JST

### Notificación

<b>Fecha</b>	8/3/2023	<b>Hora</b>	15:55
<b>Fuente</b>	Delegación JST Sede Rosario		

### Llegada al lugar del suceso

<b>Fecha</b>	8/3/2023	<b>Hora</b>	16:50
--------------	----------	-------------	-------