



INFORME BÁSICO (U)

DNISF

FORMULARIO OPERATIVO Nº 5

V1 – Julio 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-04257535- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	13/01/2022	05:29	08:29

DATOS DEL LUGAR

Lugar	Estación Vicealmirante Montes			
Localidad	Don Torcuato			
Provincia	BUENOS AIRES			
Operadora / Línea	FERROVÍAS	Belgrano Norte		
Ubicación en el ramal	Km	Palo		
	26,387	-		
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]		
	-34° 30' 14,61"	-58° 37' 13,67"		

TIPO DE LUGAR

<input checked="" type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input checked="" type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En Curva
<input checked="" type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

A la brevedad de ser notificados, investigadores de Sede Central de la JST se presentaron en el lugar del suceso donde se encontraba la locomotora 1515 descarrilada, en andén de estación Vicealmirante Montes.

DATOS DEL TREN (1)

Tipo de Tracción	CONCENTRADA		
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA		
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	PASAJEROS	3014	
Marca Material Rodante	GECO Babcock & Wilcox		
Modelo y Nº de Serie	U11B	1515	
Coches - Vagones / Cantidad	Coches	6	
Origen - Destino	Grand Bourg - Retiro		
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Descarrilamiento	

Uno de los ejes de la locomotora sufrió una rotura y descarriló aproximadamente en el cambio de salida de estación Don Torcuato. La formación continuó circulando hasta la punta de andén de estación Vicealmirante Montes, donde detuvo su marcha con dos ejes descarrilados.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0	0	0	0	0
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

Se observaron marcas (en vía descendente) en cambio de salida de estación Don Torcuato y en sección entre Don Torcuato y Vicealmirante Montes. Asimismo, se identificaron daños en el cambio de entrada a estación Vicealmirante Montes, el pasillo peatonal y el tramo de vía entre éste y la punta de andén.

Tiempo de vía Cerrada 19 horas aprox. Hora de vía Expedita 0:30 del 14/01/2022

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruída
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	13-Jan-2022	Hora	5:50 am	Hora UTC	08:50
Fuente	Gcia. Seguridad Operacional	Organismo	Ferrovías		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Durante las tareas de encarrilamiento en punta de andén, lado Don Torcuato, se observó la locomotora 1515 y el eje partido. Asimismo, se identificaron daños en durmientes, fijaciones y barras de cambio entre la punta de andén y la ubicación final de la locomotora.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO

