



**INFORME BÁSICO (U)**

DNISF

FORMULARIO OPERATIVO Nº 5

V2 – Febrero 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-89688021- -APN-JST#MTR	ACCIDENTE	22/09/2021	07:49	10:49

LUGAR Y FECHA		
Lugar	Desvío Aldao, km 336.	
Localidad	Aldao	
Provincia	SANTA FE	
Operadora	NCA / Division Sunchales	
Ubicación en el ramal	Km	Palo
	336	00
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]
	32°41'36.54"	60°49'59.77"

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO
	Choque de trenes con descarrilamiento

Durante maniobra de retroceso de un tren de carga 110/407, sobre via principal del desvío Aldao, se produjo el choque con tren de carga 372/159, el cual se encontraba detenido con locomotora titular punta Rosario, con posterior descarrilamiento de formación. La operación de ambos trenes se correspondía a la operadora Nuevo Central Argentino S.A.

TIPO DE LUGAR							
<input checked="" type="checkbox"/>	En Sección	<input type="checkbox"/>	En Cabecera	<input type="checkbox"/>	Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/>	En Curva
<input type="checkbox"/>	En Estación	<input type="checkbox"/>	Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/>	Zona de Renovación	<input type="checkbox"/>	En Obra de Arte

**OBSERVACIONES**

En el lugar del suceso intervino el equipo de investigación de la JST - Sede Rosario coordinado por Sede Central. De acuerdo a los tiempos de notificación, se realizaron las averiguaciones sobre el suceso con la operadora y se arribo al sector de via, aproximadamente, a las 14hs. En el terreno se observo una única formación, con indicios de impacto entre vagones, encarrilada y por retirarse de la zona del suceso.

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	CONCENTRADA
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	CARGA / 110 - 407
Marca Locomotora	GENERAL MOTORS
Modelo y Nº de Serie	GT-22 CW 9099
Coches – Vagones / Cantidad	Tipo Tolva Granero CT -75
Origen - Destino	-----



### LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0	0	0	0	0
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

<input type="checkbox"/> Destruida	<input checked="" type="checkbox"/> De Importancia	<input type="checkbox"/> Leves	<input type="checkbox"/> Sin Información	<input type="checkbox"/> No Registra
------------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

### DAÑOS A TERCEROS (1)

No se registraron daños a terceros.

### DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	CONCENTRADA
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	CARGAS / 372 - 159
Marca Locomotora	CRRC
Modelo y N° de Serie	CDD5A1 9475
Coches – Vagones / Cantidad	Gran Granero CT - 75
Origen - Destino	-----

### LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0	0	0	0	0
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

<input type="checkbox"/> Destruida	<input checked="" type="checkbox"/> De Importancia	<input type="checkbox"/> Leves	<input type="checkbox"/> Sin Información	<input type="checkbox"/> No Registra
------------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

### COMENTARIOS ADICIONALES

El servicio sobre vía principal del Desvío Aldao se vio afectado, sin embargo, el servicio no se vio interrumpido por contar con vía segunda.

Tiempo de vía Cerrada	-----	Hora de vía Expedita	-----
-----------------------	-------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Incendio	<input type="checkbox"/> Notificación en tiempo y forma	<input type="checkbox"/> Preservación correcta de los restos
-----------------------------------	---	--



### NOTIFICACIÓN

Fecha	22/09/21	Hora	12:20	Hora UTC	15:20
Fuente	Correo electrónico	Organismo	Nuevo Central Argentino S.A.		

### REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	✓	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal y habilitaciones material rodante
ONBA		Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	✓	Estado climático en lapso de 5 horas hasta el suceso
OTROS	✓	Resguardo del registrador de eventos y cámaras

### OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

La fotografía se corresponde al estado de los vagones afectados por el choque de cola entre trenes, los mismos se encontraban encarrilados y acoplados para su posterior traslado.

### FOTOGRAFÍA DEL SUCESO

