



INFORME BÁSICO (U)

DNISF

FORMULARIO OPERATIVO Nº 5

V1 - Julio 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-113577150-APN-JST#MTR	ACCIDENTE <input type="checkbox"/>	22/11/2021	23:45	02:45

DATOS DEL LUGAR

Lugar	Cercanías de Estación Lumberas		
Localidad	Lumberas		
Provincia	SALTA <input type="checkbox"/>		
Operadora / Línea	TRENES ARGENTINOS <input type="checkbox"/>	Gral. Belgrano	
Ubicación en el ramal	Km	Palo	
	1013	-	
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]	
	25° 13' 37"	64° 54' 47"	

TIPO DE LUGAR

- En Sección
 En Cabecera
 Paso a Nivel / Peatonal
 En Curva
 En Estación
 Cruce a distinto Nivel
 Zona de Renovación
 En Obra de Arte

OBSERVACIONES

Personal de Sede Salta se trasladó al lugar del suceso, coordinado por Sede Central, el día 23 de noviembre de 2021. Se ingresó a la zona mientras se realizaban tareas de reparación de vías por parte de la operadora Trenes Argentinos Cargas (BCyL) - Línea Belgrano. En el lugar del suceso, el personal de investigación realizó un relevamiento general del accidente.

DATOS DEL TREN (1)

Tipo de Tracción	CONCENTRADA <input type="checkbox"/>
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA <input type="checkbox"/>
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	CARGAS <input type="checkbox"/> 9014
Marca Material Rodante	CRRC <input type="checkbox"/>
Modelo y Nº de Serie	CDD6A1 - CHINA CARGAS (TROCHA 1000mm) <input type="checkbox"/> 9790
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones 18
Origen - Destino	Gral. Güemes - Metán
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO Descarrilamiento con posterior vuelco

El tren N° 9014 circulaba en sentido Norte-Sur por el ramal C en la provincia de Salta. Luego de atravesar Lumberas (Pk 1.014,897), se produjo el descarrilamiento de la locomotora, la cuál se deslizó por el terraplén y cayó del lado este (E) de la vía, volcando y arrastrando consigo al primer vagón de la formación. El tren llevaba carga de balasto hacia a Metán.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	.	.	2	<input type="checkbox"/>	2
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	2	0	2

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

No se registraron daños a terceros.

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

No se pudo obtener el horario de vía expedita ni la información de tiempo de vía cerrada, dado que al momento de finalizar el relevamiento aún se estaban realizando tareas de reparación de la infraestructura de vía.

Tiempo de vía Cerrada -

Hora de vía Expedita -

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.	<input type="checkbox"/>
Tipo de Material Rodante	.	<input type="checkbox"/>
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.	<input type="checkbox"/>
Marca Material Rodante	.	<input type="checkbox"/>
Modelo y N° de Serie	.	<input type="checkbox"/>
Coches - Vagones / Cantidad	.	
Origen - Destino	.	
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	23-Nov-2021	Hora	10:00 am	Hora UTC	13:00
Fuente	Personal JST Sede Salta	Organismo	JST		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input checked="" type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Durante el relevamiento de campo se pudo observar un cierto grado de deterioro de las condiciones generales de vía en la zona previa al accidente, como ser durmientes en estado de descomposición, partidos y dislocados de su posición y fijaciones sueltas. Asimismo, el balasto de la plataforma se encontraba distribuido irregularmente. También se observó faltante de durmientes.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO

