

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Título: 152. IB. Pasajeros y cargas. Colisión. Arroyo Barú. Entre Ríos

Fecha y hora: 13/2/2023 05:50 (UTC-3)

Vehículos: Un ómnibus doble piso y un camión con acoplado

Resultados: A determinar

Expediente: EX-2023-16852887- -APN-DNISAU#JST

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica	
Título	152. IB. Pasajeros y cargas. Colisión. Arroyo Barú. Entre Ríos
Expediente	EX-2023-16852887- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	13/02/2023 Hora 5:50
Lugar	Autovía Gervasio Artigas, Ruta Nacional 14, kilómetro 184
Localidad/Departamento	Arroyo Barú, Colón
Provincia	Entre Ríos
Coordenadas	-31.977111, -58.305806

Notificación	
Fecha	13/2/2023 Hora 9:15
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Colisión
--------	--------------------------

Un ómnibus doble piso (Vehículo 1), que transitaba en sentido hacia la ciudad de San José, colisionó por alcance a un camión con acoplado (Vehículo 2) que transportaba maderas y que transitaba en el mismo sentido de circulación. Ambos conductores resultaron ilesos.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	2	1	3
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0 ¹	3

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Provincial	1
Total			2

¹ El número total de pasajeras y pasajeros, así como la cantidad de quienes tuvieron lesiones o resultaron sin lesiones no se ha determinado aún mediante una fuente oficial.



Organismos intervinientes	
Fiscalía	Unidad Fiscal Colón
Policía	Puesto Caminero Mabragaña Comisaría Arroyo Barú
Asistencia de salud	Emergencias Médicas Entre Ríos SRL
Concesión vial	Peaje Colonia Elía, Caminos del Río Uruguay
Grúas	A determinar

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: AB005RS	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Marcopolo
	Modelo	Paradiso 1800 Double Decker
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	0500 RSD
Año	2017	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	010-082
	Resultado	Apto
	Realizada	6/2/2023
	Vencimiento	6/8/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	60	
Empresa	Rutatlantica SA	
Interno	670	
	Vencimiento	31/10/2023
Seguro	Vigente	
	Ocasión de servicio	A determinar
Servicio	Clase y modalidad	A determinar
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco
	Destino	Rafael Castillo, Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Autovía Gervasio Artigas, Ruta Nacional 14
	Desde	Ubajay
	Hacia	San José



Ubicación de daños	Anterior
Descripción de daños	Daños por impacto en el sector anterior derecho, que afectaron parabrisas, paragolpes y carrocería

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: CRF309	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	L 1620	
Año	1999	
Tipo de caja	Caja abierta, playa o con baranda	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-016
	Resultado	Apto
	Realizada	7/7/2017
	Vencimiento	7/7/2018
RUTA	Estado	Vencida
	Validación	10/7/2017
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	A determinar	

	Dominio: SVL441	Tipo: Acoplado
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Randon	
Modelo	RQ-CS-PT-03-22	
Año	1994	
Tipo de caja	Caja abierta, playa o con baranda	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-016
	Resultado	Apto
	Realizada	21/11/2017
	Vencimiento	21/5/2018
RUTA	Estado	Vencida
	Validación	Dado de baja
	Clase de carga habilitada	Carga masiva o a granel; Carga fraccionada
Ubicación de daños	A determinar	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Madera
	Origen	Concordia, Entre Ríos



	Destino	Pronunciamiento, Entre Ríos
Sentido de circulación	Vía	Autovía Gervasio Artigas, Ruta Nacional 14
	Desde	Ubajay
	Hacia	San José

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	109
Fecha de inscripción	1993
Clase y modalidad	Oferta libre Tráfico libre Turismo nacional Servicio público Contratado interurbano
Jurisdicción	Nacional

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)	
Certificado RUTA	A170860
Fecha de inscripción	8/4/2014
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.) Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	37	Ileso
Conductor 2	Vehículo 1	Pausa operativa	Varón	A/D	A/D
Conductor 3	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	49	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ²				
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3
Porte	Centro emisor	Florencio Varela	A determinar	Municipalidad de Bonpland
	Sistema	Nacional	A determinar	Municipal
	Clase	A.1.4; B2; C.1; C.2; C.3; D.1; D.3; D.4; E.1	A determinar	A.3; E.1; E.2
	Vencimiento	30/04/2023	A determinar	03/05/2024

² Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Habilitaciones del personal de conducción ²				
LiNTI	Categoría	A2LD: A2OL; A2TR	A determinar	A determinar
	Vencimiento	15/11/2023	A determinar	A determinar

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
A determinar	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	A determinar

Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	No

Fotografías del suceso



Figura 1. Daños y posición final del Vehículo 1. Fuente: *Policía de Entre Ríos*, 2023



Figura 2. Daños y posición final del Vehículo 2. Fuente: [El once](#), 2023



Figura 3. Posiciones finales de ambos vehículos. Fuente: [El once](#), 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Policía de Entre Ríos

Solicitud de información

- Comisaría Arroyo Barú