



JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO

Expediente: EX-2023-49423607- -APN-JST#MTR

Resultados: Un herido y daños a ambos vehículos

Título: Intervención, colisión en paso a nivel de RP 259, Villa Santa Rosa, Provincia de San Juan

Fecha y hora del suceso: 29 de abril de 2023 a las 08:00 (UTC)

Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico

**primero
la gente**



Ministerio de Transporte
Argentina



INFORME BÁSICO

| EX | FECHA | HORA LOCAL | HORA UTC |
|---------------------------------|-----------|------------|----------|
| EX-2023-49423607- -APN- JST#MTR | 29/4/2023 | 05:00 | 08:00 |

| Lugar y fecha del suceso | |
|-----------------------------|--|
| Provincia | San Juan |
| Localidad/barrio | Villa Santa Rosa |
| Calle y altura/intersección | Paso a nivel (PAN) Ruta Provincial 259, vías del Ferrocarril San Martin, Progresiva kilométrica (PK)42.900 |
| Coordenadas geográficas | 31° 44' 52,6" S 68° 18' 41,9" O |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Respuesta: Intervención | Clasificación: Accidente | Tipo de suceso: Colisión |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Reseña:

El 29 de abril de 2023 a las 05:00 (hora local), en la localidad de Villa Santa Rosa, provincia de San Juan, en el paso a nivel (PAN) de la Ruta Provincial 259 perteneciente a las vías del Ferrocarril San Martin (a metros de la Ruta Provincial 270), se produjo una colisión entre la formación M41 de Belgrano Cargas y Logísticas (BCyL), que circulaba desde Cañada Honda hasta Albardon, y un camión con acoplado marca Mercedes Benz dominio AD119PR de la empresa Parlanti que trasportaba electrodomésticos, que circulaba de Oeste a Este.

Como consecuencia del suceso, el conductor del camión resultó herido y se registraron daños a ambos vehículos.



| Vehículo - Formación ferroviaria | |
|----------------------------------|--|
| Tipo de tracción | Concentrada - diésel eléctrica |
| Servicio N.º | M 41 |
| Formación | Locomotora 6478 en tándem con 6472; 25 vagones vacíos. |
| Marca y modelo | A determinar |
| Operador | Belgrano Cargas y Logística (BCyL) |
| Servicio tipo | Carga |
| Daño | A determinar |

| Vehículo - Automotor | |
|------------------------------|---|
| Tipo de vehículo | Camión tractor |
| Dominio | AD119PR |
| Carrocería | Caja cerrada- Isotérmico con equipo de frío |
| Chasis | En proceso de investigación |
| Categoría | N3 |
| Configuración de ejes | 1S-1D |
| Servicio tipo | Cargas |
| Clase de carga | Carga general |
| Año y modelo | Mercedes Benz BMO 695 VERSION ATRON 1735 51 - 2018 |
| Operador | Transporte Ariel Parlanti SRL |



| Vehículo - Automotor | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | Certificado | 642025 |
| | Fecha de inscripción | A determinar |
| | Tipo transportista | Empresa de transporte |
| | Categoría transportista | A determinar |
| Revisión Técnica Obligatoria | Estado | Apto |
| | Tipo de revisión | A determinar |
| | Fecha de revisión | A determinar |
| | Fecha de vencimiento | A determinar |
| Daños | A determinar | |

| Vehículo – Automotor | |
|------------------------------|---------------|
| Tipo de vehículo | Acoplado |
| Dominio | MVK157 |
| Carrocería | A determinar |
| Chasis | A determinar |
| Categoría | 04 |
| Configuración de ejes | 1D-2D |
| Servicio tipo | Cargas |
| Clase de carga | Carga general |



| Vehículo – Automotor | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Año y modelo | Randon RQ-CG-02-01 – 2013 | |
| Operador | Transporte Ariel Parlanti SRL | |
| | Certificado | 114282 |
| | Fecha de inscripción | A determinar |
| | Tipo transportista | Empresa de transporte |
| | Categoría transportista | A determinar |
| Revisión Técnica Obligatoria | Estado | Apto |
| | Tipo de revisión | A determinar |
| | Fecha de revisión | A determinar |
| | Fecha de vencimiento | A determinar |
| Daños | A determinar | |

| Personas lesionadas – Tren | | | | | |
|----------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|
| Lesiones | Mortales | Graves | Leves | Ninguna | Total |
| Conductor/a | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pasajeros/as | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |



| Personas lesionadas - Camión | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Lesiones | Mortales | Graves | Leves | Ninguna | Total |
| Conductor/a | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pasajeros/as | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| Entorno/Ambiental | |
|-----------------------------|---|
| Tipo | Paso a nivel urbano |
| Configuración | Vía única (trocha ancha 1676 mm) Calzada vehicular de sentido doble con circulación ascendente y descendente |
| Material superficie | Asfalto |
| Luminosidad | Diurno |
| Estado meteorológico | A determinar |
| Señalización | A determinar |



FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 2. Acoplado del camión después de la colisión. Fuente: Medios



Figura 1. PAN RP259. Fuente: Google maps



Figura 4. Daños de la máquina del tren.

Fuente: Medios



Figura 3. Daños de la máquina del tren.

Fuente: Medios

Notificación

| | | | |
|---------------|------------|-------------|--------------------|
| Fecha | 29/04/2023 | Hora | 09:50 (hora local) |
| Fuente | Medios | | |



Llegada al lugar del suceso

| | | | |
|--------------|------------|-------------|--------------------|
| Fecha | 22/05/2023 | Hora | 13:00 (hora local) |
|--------------|------------|-------------|--------------------|

Observaciones y datos complementarios

Se realizó el relevamiento del paso a nivel durante el mes de mayo, por parte del cuerpo de investigadores de la Dirección Nacional de Investigación Ferroviaria (DNISF) que se encuentra en la delegación de Cuyo (Mendoza)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: IB Colisión entre formación M41 de BCyL y camión con acoplado AD119PR en PAN Ruta Provincial 259 Villa Santa Rosa, San Juan (29.04.23) - EX-2023-49423607--APN-JST#MTR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.