


JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO FERROVIARIO

Expediente: EX-2023-118675149- -APN-JST#MTR

Suceso: accidente

Título: Colisión entre camión con acoplado y tren de carga 5016 en el paso a nivel de la Ruta Provincial 2, Tostado, Santa Fe

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima

Fecha y hora del suceso: 04 de octubre de 2023, 18:30 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



Información básica		
Expediente	EX-2023-118675149- -APN-JST#MTR	
Fecha	04/10/2023	
Hora local	18:30 horas	
Suceso	Accidente	
Categoría	Colisión	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Línea/División	Belgrano	Ramal C

Reseña
El 04 de octubre de 2023, a las 18:30 aproximadamente, se produjo la colisión entre un camión con acoplado, dominio AUJ 938, y el tren de carga 5016, operado por BCyL, en el paso a nivel de la Ruta Provincial 2, en cercanías de Tostado, Santa Fe. El accidente provocó daños materiales al camión y su conductor sufrió heridas leves. No se registraron lesiones del personal a bordo del tren.

Lugar del suceso				
Lugar	Paso a nivel de la Ruta Provincial 2			
Localidad	Tostado			
Provincia	Santa Fe			
Ubicación en el ramal	km	338	palo	-
Coordenadas	S	-29.246559	O	-61.769955

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input checked="" type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>



Datos del vehículo ferroviario - Tren 5016				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	CRRC			
Modelo	CDD6 A1 (China Cargas, trocha 1000 mm)			
N.º de serie	9779			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	5016			
Cantidad de vagones	70			
Recorrido	Origen	Joaquín V. González	Destino	Timbúes

Daños al material rodante - Tren 5016	
Tipo de daños	A determinar

Personas involucradas - Tren 5016					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
Tipo de daños	No registra

Afectación del servicio				
Tiempo de vía cerrada	A determinar			
Vía expedita	Fecha	A determinar	Hora local	A determinar



Notificación del suceso	
Fecha	04/10/2023
Hora local	19:36
Fuente	RR. SS./ Medio digital local
Organismo	CCR-JST

Solicitud de información	
CNRT	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
Empresa operadora	Registrador de eventos, cámaras y audios.

Datos complementarios
El 05 de octubre, a las 12:20 aproximadamente, agentes de la sede Rosario se hicieron presentes en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales de la investigación, coordinados por la sede Central.



Fotografías del suceso



Figura 1. Camión involucrado en el suceso. Fuente: [Periódico 9 de julio](#)



Figura 2. Paso a nivel de la Ruta Provincial 2. Fuente: JST, 2023