

# Informe Básico

Expediente: EX-2024-67609751- -APN-JST#MEC

Suceso: accidente

Título: 96. Descarrilamiento. Tren de carga N06. Paso a nivel San Lorenzo Este.  
Concordia. Entre Ríos

Empresa operadora: Belgrano Cargas y Logística (BCyL)

Fecha y hora del suceso: 27 de junio de 2024, 04:08 (hora local)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios

Información básica		
Expediente	EX-2024-67609751- -APN-JST#MEC	
Fecha	27/06/2024	
Hora local	04:08	
Suceso	Accidente	
Categoría del suceso	Descarrilamiento	
Operadora	Belgrano Cargas y Logística (BCyL)	
Línea/División	Urquiza	DV4

Reseña
<p>El 27 de junio de 2024, a las 04:08 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga N06, operado por BCyL, en el paso a nivel (PAN) San Lorenzo Este, entre las estaciones Concordia y Magnasco, provincia de Entre Ríos. La superestructura de vía sufrió daños de importancia. No se registraron personas lesionadas.</p>

Lugar del suceso				
Lugar	Entre las estaciones Concordia y Magnasco			
Localidad	Concordia			
Provincia	Entre Ríos			
Ubicación en el ramal	km	2.248	palo	-
Coordenadas	S	31° 23' 17,7"	O	58° 00' 07,3"

Tipo de lugar		
Curva <input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel <input type="checkbox"/>	Desvío <input type="checkbox"/>
Estación <input type="checkbox"/>	Estación cabecera <input type="checkbox"/>	Obra de arte <input type="checkbox"/>
Patio <input type="checkbox"/>	Paso a nivel <input checked="" type="checkbox"/>	Playa <input type="checkbox"/>
Sección <input checked="" type="checkbox"/>	Zona de renovación <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

Datos del vehículo ferroviario				
Tipo de material rodante	Locomotora			
Marca	GENERAL MOTORS			
Modelo	G22 CW (trocha 1435 mm)			
N.º de serie	7915			
Tipo de tracción	Concentrada			
Tipo de servicio	Cargas			
N.º de tren	N06			
Cantidad de vagones	27			
Recorrido	Origen	Curuzú Cuatiá	Destino	Zárate

Daños al material rodante	
Tipo de daños	Leves.
Observaciones	Se registraron 7 vagones descarrilados, cargados de piedra partida.

Personas involucradas					
	Víctimas fatales	Lesiones graves	Lesiones leves	Sin lesiones	Total
Dotación	0	0	0	2	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	2	2

Daños a la infraestructura de vía e instalaciones fijas	
Tipo de daños	De importancia.

<b>Observaciones</b>	Se observaron rieles doblados, durmientes, eclisas y fijaciones rotas, balasto y parte de la superestructura desestabilizada.
----------------------	---

<b>Afectación del servicio</b>				
<b>Tiempo de vía cerrada</b>	18 horas y 5 minutos			
<b>Vía expedita</b>	<b>Fecha</b>	27/06/2024	<b>Hora local</b>	22:13

<b>Notificación del suceso</b>	
<b>Fecha</b>	27/06/2024
<b>Hora local</b>	09:35
<b>Fuente</b>	RR. SS./ Mensajería
<b>Organismo</b>	CCR-JST

<b>Solicitud de información</b>	
<b>CNRT</b>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
<b>SMN</b>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
<b>Empresa operadora</b>	Registrador de eventos, cámaras y audios.

<b>Datos complementarios</b>
El 27 de junio de 2024, alrededor de las 14:00, personal de la sede Paraná se presentó en el lugar del suceso para llevar a cabo las acciones iniciales de la investigación, bajo la coordinación de la sede Central.

## Fotografías del suceso



Figura 1. Vagón descarrilado del tren N06 con pérdida de carga. Fuente: JST, 2024



Figura 2. Retroexcavadora en tareas de encarrilamiento de un vagón. Fuente: JST, 2024



Figura 3. Vista lateral de los vagones encarrilados. Fuente: JST, 2024