

Informe básico

Expediente: EX-2024-06714298- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 207. IB. Cargas. Despeñamiento. Colastiné. Santa Fe

Resultados: 1 persona fallecida

Fecha y hora: 17 de enero de 2024 1:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión tractor con semirremolque

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	207. IB. Cargas. Despeñamiento. Colastiné. Santa Fe
Expediente	EX-2024-06714298- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	17/01/2024	Hora	1:30
Lugar	Ruta Nacional 168, kilómetro 11		
Localidad, Departamento	Santa Fe de la Vera Cruz, La Capital		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-31.671292, -60.579622		

Notificación			
Fecha	17/01/2024	Hora	13:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Despeñamiento
<p>El suceso tuvo lugar el 17 de enero de 2024, aproximadamente a la 1:30, en el kilómetro 11 de la Ruta Nacional 168, en cercanías del barrio Colastiné Sur de la localidad de Santa Fe, provincia homónima. Por razones que se investigan, un camión tractor con semirremolque (Vehículo 1) que circulaba por el puente sobre el riacho Miní chocó contra su estructura y contra una columna de alumbrado público, tras lo cual cayó de altura hacia el espejo de agua y quedó sumergido. Como consecuencia del accidente, el conductor falleció.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	0	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía Regional 1, Unidad Fiscal Santa Fe
	Subcomisaría 6 La Guardia
Policía	Comando Radioeléctrico, Santa Fe
	Grupo de Buzos Tácticos
Bomberos	Agrupación Bomberos Zapadores Santa Fe
Grúas	Servicio Privado
Otros	Gendarmería Nacional, Sección Vial Colastiné
	Vialidad Nacional, Distrito 7, Santa Fe

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: AB168JS	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	450 C33T MLL	
Año	2017	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-120 Monte de Robles SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	6/6/2023
	Vencimiento	6/6/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	5/9/2023
	Clase de carga habilitada	Carga masiva o a granel; Carga fraccionada; Carga internacional
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daño por impacto en el sector central. Incrustación de postes de hormigón en la parrilla, con daño en radiador. Destrucción de escaleras de ascenso a cabina en ambos lados. Destrucción de luces delanteras. Rotura de espejos retrovisores laterales. Destrucción de parabrisas. Destrucción de paragolpes delantero. Daños en neumáticos y rueda. Daños por rescate. Neumáticos delanteros descalzados.	
Dominio: AC537KF		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Patronelli	

Modelo	SEMCG2E	
Año	2018	
Tipo de caja	Carretón	
Configuración de ejes	2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-120 Monte de Robles SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	5/6/2023
	Vencimiento	5/6/2024
	Estado	Vigente
	Validación	1/2/2023
RUTA	Clase de carga habilitada	Carga masiva o a granel; Carga fraccionada; Carga internacional; Carga propia
Ubicación de daños	Anterior y Lateral derecho	
Descripción de daños	Daño por impacto en el sector anterior lateral derecho. Llanta trasera derecha con deformación. Neumáticos descalzados.	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Maquinaria vial
	Origen	Córdoba, Córdoba
	Destino	Puerto Iguazú, Misiones
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 168
	Desde	Santa Fe
	Hacia	Paraná

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)

Certificado RUTA	A528886
Fecha de inscripción	19/8/2016
Tipo de transportista	Fletero
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	31	Fallecido

Habilitaciones del personal de conducción ¹		
Tipo de Licencia	Conductor 1	
Centro emisor	Municipalidad de Unquillo - Córdoba	
Porte	Sistema	Municipal
	Clase	E1
	Vencimiento	4/8/2025
LiNTI	Categoría	Mercancías Peligrosas Cargas Generales
	Vencimiento	5/8/2024

Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Calzada separada; puentes independientes para cada sentido de circulación; 2 carriles por sentido de marcha
Geometría del tramo	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	Otra
Material división física	No aplica
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	A determinar
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	A determinar
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Se observó daño en las barreras de hormigón del puente sobre el riacho Miní en la zona del choque y salida de la vía, como así también deterioro en sectores no afectados por el choque. Se observó mancha sobrenadante en el espejo de agua.

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Lugar del choque y salida de vía sobre el puente. Fuente: [Sol Playa 91.5](#), 2024



Figura 2. Rescate con maquinaria del Vehículo 1. Fuente: [LT9](#), 2024



Figura 3. Daños en el Vehículo 1. Fuente: [Ahora](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- ANSV
- CENT
- CNRT

Solicitud de información

- Subcomisaría 6 La Guardia

Información adicional

- Sobre la superficie del riacho Miní, se observó una mancha sobrenadante, de aspecto oleoso, presumiblemente proveniente del camión. Su composición y dimensión no pudieron determinarse durante el relevamiento.
- Durante las tareas de rastrillaje y rescate del Vehículo 1 y de su conductor, se produjo un choque en la calzada sentido a Santa Fe –mano contraria a la del suceso–, que involucró a un automóvil que circulaba por la vía y a los vehículos de los medios de prensa que daban cobertura sobre la noticia, los cuales se encontraban estacionados sobre la banquina exterior de la vía.