

Informe básico

Expediente: EX-2024-27012693- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 216. Cargas. Choque. Costanera. Córdoba

Resultados: Sin lesionados

Fecha y hora: 13 de marzo de 2024 11:00 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión rígido

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	216. Cargas. Choque. Costanera. Córdoba
Expediente	EX-2024-27012693- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	13/3/2023 Hora 11:00
Lugar	Av. Intendente Ramón Bautista Mestre
Localidad, Partido	Barrio Centro
Provincia	Córdoba
Coordenadas	-31.4140732597615, -64.17498225664373

Notificación	
Fecha	13/3/2023 Hora 12:29
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

Reseña	Tipo de evento: Choque
<p>El suceso tuvo lugar sobre la avenida Intendente Ramón Bautista Mestre, a la altura del barrio Centro, a las 11 horas aproximadamente. Por razones bajo investigación, un camión rígido chocó un puente ferroviario que atravesaba la avenida. Como resultado, se produjeron daños materiales sobre la unidad y el conductor del vehículo no sufrió lesiones.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	0	1

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Provincial	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía General
Policía	Policía de Córdoba
Municipalidad	Municipalidad de Córdoba
Grúas	Servicio de Grúa Match

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: LDV526	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Iveco	
Modelo	170 E22	
Año	2012	
Tipo de caja	TCCE (Caja cerrada)	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	050-117 Inspección Técnica Villa María SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	6/10/2023
	Vencimiento	6/10/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	504404758217
	Clase de carga habilitada	CMG
Ubicación de daños	Anterior y lateral derecho	
Descripción de daños	Rotura de parabrisas, guardabarros delantero derecho y lateral derecho de la caja	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Galletas
	Origen	Av. Velez Sarsfield
	Destino	Calle Rivadavia
Sentido de circulación	Vía	Av. Intendente Ramón Bautista Mestre
	Desde	San Vicente
	Hacia	Centro

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A742452
Fecha de inscripción	20/9/2018
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transporte de carga fraccionada, transporte de carga propia y transporte de carga masiva o granel

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A/D	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹		
	Tipo de Licencia	Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	
	Clase	
	Vencimiento	
LiNTI	Categoría	
	Vencimiento	

Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Curva
Material superficie	Asfalto
División física	Otra
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Avenida dividida por el cauce del Río Suquía, con bicusenda en sus laterales

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del camión. Fuente: [Mas Radio Cordoba](#), 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- ANSV
- CNRT
- Diario web Mas Radio

Solicitud de información

- Empresa Loro Negro SAS

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE