

# Informe básico

Expediente: EX-2024-63992392- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 231. IB. Pasajeros y cargas. Choque y colisión. Puente General Paz. CABA

Resultados: al menos 10 personas lesionadas

Lugar: Avenida General Paz y Avenida de los Corrales, CABA

Fecha y hora: 15 de junio de 2024 06:50 (UTC-3)

Vehículos: un camión con semirremolque y un ómnibus

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	231. IB. Pasajeros y cargas. Choque y colisión. Puente General Paz. CABA
Expediente	EX-2024-63992392- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	15/7/2024	Hora	06:50
Lugar	Avenida General Paz y Avenida de los Corrales		
Localidad, Partido	Mataderos		
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas	-34.6693944, -58.5082718		

Notificación			
Fecha	15/7/2024	Hora	8:35
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: <b>Choque y colisión</b>
<p>El suceso tuvo lugar el 15 de junio de 2024 a las 06:50, en la Av. Gral. Paz a la altura de la Av. De Los Corrales, en el barrio de Mataderos, CABA. Por razones que se encuentran bajo investigación, un camión con semirremolque (Vehículo 1) que circulaba en dirección hacia calle Pila chocó con la parte superior de su caja contra un puente vehicular y luego fue colisionado por alcance por un ómnibus (Vehículo 2) que circulaba en la misma dirección por detrás. Como consecuencia del suceso, se registraron daños en la infraestructura vial, los vehículos y lesiones en al menos 10 personas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	<b>2</b>
Pasajero/a	0	9	A/D	A/D	<b>A/D</b>
Acompañante	0	0	0	0	<b>0</b>
Ocupante	0	0	0	0	<b>0</b>
Otros	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>A/D</b>	<b>A/D</b>	<b>A/D</b>	<b>A/D</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Internacional	1
Vehículo 2	Pasajeros	A determinar	1
<b>Total</b>			<b>2</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 31
Policía	Comisaría 9na
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	SAME
Concesión vial	AUSOL
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	No

Vehículo 1 (cargas internacionales)	Dominio: RHU1F28	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Volvo	
Modelo	FH460	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica	Estado revisor	Brasil
	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
Registro CNRT	Número de empresa	A determinar
	PAUT	A determinar
	Orden de Servicio	A determinar
	Jurisdicción	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Ubicación de daños	No presenta daños	
Descripción de daños	No aplica	

	Dominio: QTM6596	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	A determinar	
Modelo	A determinar	
Año	A determinar	
Tipo de caja	A determinar	
Configuración de ejes	3D	
Revisión Técnica	Estado revisor	Brasil
	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar

	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
Registro CNRT	Número de empresa	A determinar
	PAUT	A determinar
	Orden de Servicio	A determinar
	Jurisdicción	A determinar
	Clase de carga habilitada	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
	Ubicación de daños	Posterior
Descripción de daños	Rotura y deformación de carrocería	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	A determinar
	Origen	Salvio, Brasil
	Destino	Tapiales, PBA
Sentido de circulación	Vía	Av. General Paz
	Desde	Av. Eugenio Garzón
	Hacia	Calle Pila

<b>Vehículo 2 (pasajeros)</b>	<b>Dominio: JFA490</b>	<b>Tipo: Ómnibus urbano</b>
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Italbus
	Modelo	A determinar
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	OH1618 L
Tacógrafo	A determinar	
Año	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	A determinar
	Emisor	A determinar
	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
Cantidad de asientos	A determinar	
Empresa	A determinar	
Interno	A determinar	
Seguro	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
Servicio Regular	Ocasión de servicio	A determinar

	Clase y modalidad	A determinar
	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	San Fernando, PBA
	Destino	Ingeniero Budge, PBA
Sentido de circulación	Vía	Av. General Paz
	Desde	Av. Eugenio Garzón
	Hacia	Calle Pila
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura y de deformación de carrocería, rotura de parabrisas, rotura de óptica derecha	

**Documento Universal de Transporte**

Empresa contratada	
Nombre	A determinar
Clase y modalidad	A determinar
Número de DUT	A determinar
Fecha inicio de servicio	A determinar
Fecha fin de servicio	A determinar
Origen	A determinar
Destino	A determinar
Conductor	
Declarado	A determinar

**Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)**

Certificado RUTA	A determinar
Fecha de inscripción	A determinar
Tipo de transportista	A determinar
Categoría del transportista	A determinar

**Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Pasajeros)**

Número de empresa	A determinar
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	A determinar
Jurisdicción	A determinar

**Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso**

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso

Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	20	Lesionado
-------------	------------	---------------------	-------	----	-----------

**Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup>**

Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductora 2
Porte	Centro emisor	A determinar	A determinar
	Sistema	A determinar	A determinar
	Clase	A determinar	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	No aplica	A determinar
	Vencimiento	No aplica	A determinar

**Otras personas involucradas**

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
9	Vehículo 2	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones

**Medio**

Tipo	Autopista
Configuración	3 carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Barrera
Material división física	Hormigón
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	Sí
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	En el lugar del suceso se encuentra un puente vehicular. El Vehículo 1 superaba la altura máxima señalizada.

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

## Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos participantes. Fuente: [Ambito](#), 2024

## Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación de Transporte

### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial

**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE