

Informe básico

Expediente: EX-2024-66299656- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 232. IB. Cargas. Colisión. Av. Circunvalación 25 de Mayo. Santa Fe

Resultados: 1 persona fallecida y 1 persona ilesa

Lugar: Avenida Circunvalación 25 de Mayo (RN A008), entre los kilómetros 24 y 23

Fecha y hora: 24 de junio de 2024 11:37 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con acoplado y 1 una motocicleta

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	232. IB. Cargas. Colisión. Av. Circunvalación 25 de Mayo. Santa Fe
Expediente	EX-2024-66299656- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	24/6/2024	Hora	11:37
Lugar	Avenida Circunvalación 25 de Mayo (RN A008), entre los kilómetros 24 y 23		
Departamento	Rosario		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	-33.0152075, -60.6229924		

Notificación			
Fecha	25/6/2024	Hora	12:55
Fuente	Otro		

Reseña Tipo de evento: Elija un elemento.

El 24 de junio de 2024, a las 11:37, en la Avenida Circunvalación 25 de Mayo (RN A008), entre los kilómetros 24 y 23, con sentido descendente, se produjo una colisión entre un camión con acoplado (Vehículo 1) y una motocicleta (Vehículo 2). Producto del accidente, la conductora del vehículo de menor porte falleció y el conductor del camión con acoplado resultó ileso.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	1	0	2

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Provincial	1
Vehículo 2	No aplica		1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Sí
Policía	Comisaría 29 de Villa Gobernador Gálvez Policía de Seguridad Vial
Bomberos	No
Asistencia de salud	107
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morgue	Sí
Municipalidad	No
Grúas	No

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: JKG275	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	L 1634	
Año	2010	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-048 IVC SA
	Resultado	Apto
	Realizada	13/11/2023
	Vencimiento	13/11/2024
RUTA	Estado	Vigente
	Validación	2/5/2024
Ubicación de daños	Clase de carga habilitada	
Descripción de daños	Sin daños	
	No aplica	

Dominio: CHY897	Tipo: Acoplado	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Helvética	
Modelo	SADT 25 TT 3E	
Año	1998	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-048 IVC SA
	Resultado	Apto
	Realizada	14/5/2024

	Vencimiento	14/11/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	2/5/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Lateral izquierdo	
Descripción de daños	Raspado en el neumático externo del eje delantero izquierdo (correspondencia a determinar)	
Servicio	Ocasión de servicio	No
	Carga transportada	Vacío
	Origen	Puerto de Rosario
	Destino	Bigand
Sentido de circulación	Vía	Av. Circunvalación 25 de Mayo (RN A008)
	Desde	Calle Córdoba
	Hacia	Calle Ayacucho

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)

Certificado RUTA	7000275263942552
Fecha de inscripción	Anterior septiembre de 2012
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P.) Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Vehículo 2 (particular) Tipo: Motocicleta

Categoría	L3: vehículos automotores con dos ruedas, cilindrada superior a 50 cc, potencia superior a 4 kW y que alcance una velocidad superior a 50 km/h	
Marca	Honda	
Modelo	Wave 110 S	
Caja	No	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Av. Circunvalación 25 de Mayo (RN A008)
	Desde	Calle Córdoba
	Hacia	Calle Ayacucho
Ubicación de daños	Anterior y lateral derecho	
Descripción de daños	Daños por caída y arrastre	

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso

Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	54	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción¹

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	26/02/2025

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación en el vehículo	Estado
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecida

Medio

Tipo	Avenida
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación. En el sentido descendente, un tercer carril de incorporación lateral
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Pasto con guardarraíl
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No

Fotografías del suceso

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Figura 1. Posición final de los vehículos. Fuente: JST, 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)
- Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPAyCP)
- Entrevistas de campo

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE