

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-136963267- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 194. IB. Cargas. Colisión múltiple. General Rodríguez. Buenos Aires

Resultados: sin personas lesionadas

Fecha y hora: 15 de noviembre de 2023 10:30 (UTC-3)

Vehículos: 3 camiones con semirremolque

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina



| Información básica | |
|--------------------|---|
| Título | 194. IB. Cargas. Colisión múltiple. General Rodríguez. Buenos Aires |
| Expediente | EX-2023-136963267- -APN-DNISAU#JST |
| Tipo de suceso | Accidente |

| Lugar y fecha | | | |
|--------------------|---|------|-------|
| Fecha | 15/11/2023 | Hora | 10:30 |
| Lugar | Ruta Nacional 7, Autopista Acceso Oeste, kilómetro 44,2 | | |
| Localidad, Partido | General Rodríguez | | |
| Provincia | Buenos Aires | | |
| Coordenadas | -34.6100285, -58.8700448 | | |

| Notificación | | | |
|--------------|---|------|-------|
| Fecha | 15/11/2023 | Hora | 11:47 |
| Fuente | Centro de Control y Respuesta JST (CCR) | | |

| Reseña | Tipo de evento: Colisión múltiple |
|--|-----------------------------------|
| <p>El 15 de noviembre de 2023, en la Ruta Nacional 7, Autopista Acceso Oeste, en el kilómetro 44,2, localidad de General Rodríguez de la provincia de Buenos Aires, se produjo la colisión múltiple entre tres camiones con semirremolque que circulaban con sentido hacia la localidad de Luján. Luego de los impactos, se produjo un incendio en las unidades involucradas. Como consecuencia del accidente se registraron tres personas ilesas, tres vehículos incendiados y daños en la vía.</p> | |

| Personas y resultados | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|--------|--------------|-------|
| Personas | Fallecidas | Lesionadas | Ilesas | A determinar | Total |
| Conductor/a | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Pasajero/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acompañante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocupante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| Vehículos participantes | Tipo de servicio | Jurisdicción | Total |
|-------------------------|------------------|--------------|-------|
| Vehículo 1 | Cargas | Nacional | 1 |
| Vehículo 2 | Cargas | Provincial | 1 |
| Vehículo 3 | Cargas | Nacional | 1 |
| Total | | | 3 |

| Organismos intervinientes | |
|---------------------------|--|
| Fiscalía | UFI 9 General Rodríguez |
| Policía | Comisaría 2 General Rodríguez Gendarmería División Autopistas del Oeste |
| Bomberos | Bomberos Voluntarios General Rodríguez |
| Asistencia de salud | No |
| Concesión vial | Autopistas del Oeste |
| Morgue | No |
| Municipalidad | Sí |
| Grúas | Sí |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Vehículo 1 (cargas) | Dominio: GAA909 | Tipo: Camión tractor |
| Categoría | N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos | |
| Marca | Scania | |
| Modelo | R124GA | |
| Año | 2007 | |
| Tipo de caja | TPE (plato de enganche) | |
| Configuración de ejes | 1S-1D | |
| Revisión Técnica Obligatoria (CENT) | Tipo | Cargas interjurisdiccional |
| | Emisor | 080-017 Revité SA |
| | Resultado | Apto |
| | Realizada | 02/12/2022 |
| | Vencimiento | 02/12/2023 |
| RUTA | Estado | Vigente |
| | Validación | 26/10/2023 |
| Ubicación de daños | Clase de carga habilitada | Carga general |
| | En toda su estructura | |
| Descripción de daños | A determinar | |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Dominio: JXF344 | Tipo: Semirremolque | |
| Categoría | O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos | |
| Marca | Salto | |
| Modelo | SR BV | |
| Año | 2011 | |
| Tipo de caja | CA-PC (caja abierta - porta contenedor) | |
| Configuración de ejes | 1D-2D | |
| Revisión Técnica Obligatoria (CENT) | Tipo | Cargas interjurisdiccional |
| | Emisor | 080-055 Instecmec SA |
| | Resultado | Apto |
| | Realizada | 17/5/2023 |



| | | |
|------------------------|---------------------------|---|
| | Vencimiento | 17/5/2024 |
| | Estado | Vigente |
| RUTA | Validación | 26/10/2023 |
| | Clase de carga habilitada | Carga general |
| Ubicación de daños | En toda su estructura | |
| Descripción de daños | A determinar | |
| Servicio | Ocasión de servicio | Sí |
| | Carga transportada | No |
| | Origen | Moreno, Buenos Aires |
| | Destino | Fátima, Buenos Aires, con destino final en provincia de Mendoza |
| Sentido de circulación | Vía | RN 7, Autopista Acceso Oeste |
| | Desde | Moreno |
| | Hacia | Luján |

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Vehículo 2 (cargas) | Dominio: AD514KU | Tipo: Camión tractor |
| Categoría | N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos | |
| Marca | Ford | |
| Modelo | Cargo 1723 | |
| Año | 2019 | |
| Tipo de caja | TPE (plato de enganche) | |
| Configuración de ejes | 1S-1D | |
| Revisión Técnica Obligatoria (CENT) | Tipo | Cargas interjurisdiccional |
| | Emisor | 020-060 Verificación Olavarría SA |
| | Resultado | Apto |
| | Realizada | 23/6/2023 |
| | Vencimiento | 23/6/2024 |
| | Estado | Vigente |
| RUTA | Validación | 24/7/2023 |
| | Clase de carga habilitada | Carga general |
| Ubicación de daños | En toda su estructura | |
| Descripción de daños | A determinar | |
| Dominio: NLB975 | | Tipo: Semirremolque |
| Categoría | O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos | |
| Marca | Randon | |
| Modelo | SRSL02+01 | |
| Año | 2013 | |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Tipo de caja | TT (tolva) | |
| Configuración de ejes | 1D-2D | |
| Revisión Técnica Obligatoria (CENT) | Tipo | Cargas interjurisdiccional |
| | Emisor | 130-094 Verificadora Covema SRL |
| | Resultado | Apto |
| | Realizada | 6/5/2023 |
| | Vencimiento | 6/5/2024 |
| | Estado | Vigente |
| RUTA | Validación | 24/5/2022 |
| | Clase de carga habilitada | Carga general |
| Ubicación de daños | En toda su estructura | |
| Descripción de daños | A determinar | |
| Servicio | Ocasión de servicio | Sí |
| | Carga transportada | No |
| | Origen | Esteban Echeverría, Buenos Aires |
| | Destino | Campana, Buenos Aires |
| Sentido de circulación | Vía | RN 7, Autopista Acceso Oeste |
| | Desde | Moreno |
| | Hacia | Luján |
| Vehículo 3 (cargas) | Dominio: GLE348 | Tipo: Camión tractor |
| Categoría | N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos | |
| Marca | Mercedes Benz | |
| Modelo | LS 1634 | |
| Año | 2007 | |
| Tipo de caja | TPE (plato de enganche) | |
| Configuración de ejes | 1S-1D | |
| Revisión Técnica Obligatoria (CENT) | Tipo | Cargas interjurisdiccional |
| | Emisor | 010-082 Verifica SRL |
| | Resultado | Apto |
| | Realizada | 12/4/2023 |
| | Vencimiento | 12/4/2024 |
| | Estado | Vigente |
| RUTA | Validación | 13/9/2023 |
| | Clase de carga habilitada | Carga general |
| Ubicación de daños | En toda su estructura | |
| Descripción de daños | A determinar | |
| Dominio: HHZ705 | Tipo: Semirremolque | |



| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Categoría | O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos | |
| Marca | Salto | |
| Modelo | SRV | |
| Año | 2008 | |
| Tipo de caja | TBV (batea volcable) | |
| Configuración de ejes | 1D-2D | |
| Revisión Técnica Obligatoria (CENT) | Tipo | Cargas interjurisdiccional |
| | Emisor | 010-082 Verifica SRL |
| | Resultado | Apto |
| | Realizada | 12/4/2023 |
| | Vencimiento | 12/4/2024 |
| RUTA | Estado | Vigente |
| | Validación | 13/9/2023 |
| | Clase de carga habilitada | Materiales de construcción |
| Ubicación de daños | En toda su estructura | |
| Descripción de daños | A determinar | |
| Servicio | Ocasión de servicio | Sí |
| | Carga transportada | No |
| | Origen | LaFerrere |
| | Destino | Campana |
| Sentido de circulación | Vía | RN 7 Autopista Acceso Oeste |
| | Desde | Moreno |
| | Hacia | Luján |

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)

| | |
|-----------------------------|---|
| Certificado RUTA | A711908 |
| Fecha de inscripción | 13/7/2020 |
| Tipo de transportista | Transportista individual |
| Categoría del transportista | Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Peligrosa |

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Certificado RUTA | A899143 |
| Fecha de inscripción | 24/11/2022 |
| Tipo de transportista | Empresa de transporte |



| | |
|-----------------------------|---|
| Categoría del transportista | Transporte de Carga Internacional, Transporte de Carga Peligrosa, Transporte de Carga Masiva o Granel |
|-----------------------------|---|

| Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Cargas) | |
|--|--|
|--|--|

| | |
|------------------|---------|
| Certificado RUTA | B160681 |
|------------------|---------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Fecha de inscripción | 18/1/2021 |
|----------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo de transportista | Empresa de transporte |
|-----------------------|-----------------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| Categoría del transportista | Transporte de Carga Masiva o Granel, Transporte de Carga Peligrosa, Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Traficos Especiales |
|-----------------------------|--|

| Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|

| Identificación | Ubicación | Rol | Sexo | Edad | Estado |
|----------------|------------|---------------------|-------|------|--------|
| Conductor 1 | Vehículo 1 | Conducción efectiva | Varón | 39 | Ileso |
| Conductor 2 | Vehículo 2 | Conducción efectiva | Varón | 42 | Ileso |
| Conductor 3 | Vehículo 3 | Conducción efectiva | Varón | 54 | Ileso |

| Habilitaciones del personal de conducción ¹ | | | | |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

| Tipo de Licencia | | Conductor 1 | Conductor 2 | Conductor 3 |
|------------------|---------------|------------------|--|--------------|
| Porte | Centro emisor | A determinar | A determinar | A determinar |
| | Sistema | A determinar | A determinar | A determinar |
| | Clase | A determinar | A determinar | A determinar |
| | Vencimiento | A determinar | A determinar | A determinar |
| LiNTI | Categoría | Cargas Generales | Mercancías Peligrosas Cargas Generales | A determinar |
| | Vencimiento | 18/1/2025 | 6/9/2024 | A determinar |

| Medio | |
|-------|--|
|-------|--|

| | |
|---------------------|---|
| Tipo | Autopista |
| Configuración | Dos carriles por sentido de circulación |
| Geometría del tramo | Recta |
| Material superficie | Asfalto |

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Medio | |
| División física | Barrera |
| Material división física | Hormigón |
| Condiciones de la calzada | Seca y limpia |
| Luminosidad | Diurna |
| Iluminación artificial | No aplica |
| Visibilidad reducida | No |
| Obstáculos | No |
| Estado meteorológico | Despejado |
| Restricción de tránsito | No |
| Señalización | Horizontal y vertical |
| Semáforo | No |
| Observaciones | No |

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos. Fuente: [Infobae](#), 2023

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial

Solicitud de información

- UFI 9 General Rodríguez



-
- Agencia Nacional de Seguridad Vial

Información adicional

- Acceso a video de cámara de seguridad privada en inmediaciones de la zona del accidente
-