

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
1-200731-02	Accidente	18/08/2020	08:20

LUGAR Y FECHA	
Lugar	Av. Del Libertador N° 550 intersección calle Cerrito
Localidad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Coordenadas geográficas	-34.589224,-58.3818376

RESEÑA	CATEGORÍA DE ACCIDENTE
<p><b>Choque contra estructura edilicia y vehículo estacionado</b></p> <p>El camión dominio XGT 096, que transportaba cerámicas, se encontraba circulando por la calle Cerrito en ascenso hacia la Av. 9 de Julio cuando, por razones que se están tratando de establecer, el vehículo comienza a circular marcha atrás (sin control del conductor), ingresando a una estación de servicio ubicada en la intersección con Avenida Del Libertador. A raíz de dicha maniobra el camión impactó la estructura edilicia y a un vehículo que se encontraba cargando combustible al momento del hecho. Como consecuencia del suceso dos personas resultaron lesionadas.</p>	

PERSONAS INVOLUCRADAS					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor			1		1
Pasajeros					
Otros			1		1
<b>Total</b>			<b>2</b>		<b>2</b>

VEHÍCULOS INVOLUCRADOS	
Camión tractor	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

NOTIFICACIÓN			
Fecha	18/8/2020	Hora	10:30
Fuente	Prensa		

VEHÍCULO N°1	
Unidad tractora	Dominio: XGT 096
Tipo de vehículo	Camión
Denominación:	<b>N3:</b> vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE MIL KILOGRAMOS (12.000 kg).
Marca / modelo:	Mercedes Benz LO 1114/48
Tipo de caja:	Plataforma portacontenedor
Clase de carga:	Carga general
Año modelo	1980
Configuración de ejes:	1S-1D
Revisión Técnica Obligatoria	<b>Tipo de revisión:</b> Transp. Interjurisdiccional (Cargas)
	<b>Fecha Revisión:</b> 16/06/2020
	<b>Fecha Vto:</b> 16/12/2020
	<b>Resultado:</b> Aprobado
	<b>Estado:</b> Apto
Daños	Parciales
Sentido de circulación:	<b>Vía:</b> Calle Cerrito
	<b>Desde</b> Av. Del Libertador
	<b>Hacia</b> Av. 9 de Julio

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO n°1		Estado: Lesionado
Sexo	Masculino	
Edad	Se desconoce	
Nacionalidad	Argentina	
LiNTI	<b>Categorías</b>	Se desconoce
	<b>Vencimiento</b>	Se desconoce

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Calle
Configuración	Recta con pendiente ascendente (positiva)
Material superficie	Asfalto
Estado de conservación	Buena
División física	-
Material división física	-
Luminosidad	Día / Luz natural
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	-
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Peatonal y vehicular

## FOTOGRAFÍA DEL SUCESO



## OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Se solicita información:

- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas
- Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 11