



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2021-113894276- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	17/11/2021	Hora	06:50
Lugar	Colectora Avenida General Paz y Avenida Rivadavia		
Localidad / Partido	Liniers		
Provincia	CABA		
Coordenadas	-34,3823, -583144		

Reseña	Tipo de evento: Falla mecánica, despiste y colisión
<p>El suceso ocurrió el miércoles 17 de noviembre de 2021, aproximadamente a las 06:50, en el barrio de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la colectora de la Avenida General Paz y la Avenida Rivadavia. A causa de fallos mecánicos, colisionaron un camión Dodge DP-800 197 con semirremolque Gomatro (Vehículo 1) que transportaba contenedor vacío y un ómnibus de la línea 21 interno 2113 (Vehículo 2). El Vehículo 1 circulaba por la pendiente positiva de la colectora de la Avenida General Paz, cuando a causa de una falla mecánica detuvo su marcha y comenzó a retroceder por la rampa e impactó al techo del Vehículo 2. No se registraron personas lesionada.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	0	2	0	2
Pasajero ¹	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	2	0	2
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	4	0	4

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Camión con semirremolque	Cargas generales, jurisdicción nacional	1
Ómnibus	Pasajeros regular, servicio urbano	1
Total		2

¹ No se obtuvo información respecto de los pasajeros del bus involucrado en el suceso.



Organismos intervinientes	
Fiscalía	No
Policía	Comisaría vecinal 9 B
Bomberos	Bomberos de la Ciudad
Ambulancia	No
Concesión vial	AUSOL
Morgue	No
Municipalidad - Grúas	No

Notificación			
Fecha	17/11/2021	Hora	06:50
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Vehículo 1 (cargas)¹	Dominio: WTA075	Tipo: Camión
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg)	
Marca	Dodge	
Modelo	DP-800 197	
Año	1977	
Tipo de caja	Plato de enganche	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte interjurisdiccional
	Realizada	17/10/2020
	Vencimiento	17/04/2021
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	04/01/2021
	Clase de carga habilitada	Transportista de Carga Masiva o a Granel
	Tipo de transportista	Transporte de carga propia
Daños	No	
	Dominio: AQZ182	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: Remolque cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos (10.000 kg)	
Marca / Modelo	Gomatro SRPBLENS 2	
Tipo de caja	CAPC	
Clase de carga habilitada	Contenedores	
Año modelo	1996	



Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte interjurisdiccional
	Realizada	15/12/2018
	Vencimiento	15/06/2018
	Estado	Vencida
RUTA	Validación	02/07/2012
	Clase de carga habilitada	No
	Tipo de transportista	No
Daños	Sector trasero	
Servicio	Ocasión de servicio	No
	Carga transportada	No
	Origen	Lomas de Zamora
	Destino	San Martín
	Jurisdicción	Nacional
Sentido de circulación	Vía	Colectora Avenida General Paz
	Desde	Autopista Luis Dellepiane
	Hacia	Autopista Perito Moreno

Vehículo 2 (pasajeros)	Dominio: AB316MT	Tipo: Ómnibus articulado
Categoría	M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de 8 asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos (5000 kg).	
Carrocería	Marca	Todobus
	Modelo	No
Chasis	Marca	Agrale
	Modelo	MT 27.0 Articulado Euro V
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte interjurisdiccional
	Realizada	23/07/2021
	Vencimiento	23/01/2022
Configuración de ejes	1S-1D-1D	
Cantidad de asientos	51	
Empresa	Empresa de Transporte. Teniente General Roca S.A	
Interno	2113	
Seguro	Sí	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Tipo de servicio	Pasajeros regular servicio urbano
	Origen	Ejército de Los Andes y M. de Unamuno, San Justo, Buenos Aires



	Destino	Autopista Ingeniero Pascual Palazzo y Avenida Bernabé Márquez, Boulogne Sur Mer, San Isidro, Buenos Aires
	Jurisdicción	Nacional
Sentido de circulación	Vía	Colectora Avenida General Paz
	Desde	Autopista Luis Dellepiane
	Hacia	Autopista Perito Moreno
Daños	Techo. Sistema de aire acondicionado	

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	Masculino	27	Ileso	No	No
Vehículo 2	Masculino	A determinar	Ileso	A determinar	A determinar

Otras personas involucradas					
Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado	
Acompañante	Vehículo 1	Femenino	23	Ilesa	
Acompañante	Vehículo 1	Masculino	2	Ileso	

Medio	
Tipo	Colectora
Configuración	Pendiente positiva
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	Protecciones del tipo flex beam
Luminosidad	Luz natural
Estado meteorológico	Bueno
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Sí

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos. Fuente: JST, año. 2021



Observaciones y datos complementarios
Fuentes de información consultadas
<ul style="list-style-type: none">• Comisión Nacional de Regulación de Transporte• Registro Único de Transporte Automotor• Agencia Nacional de Seguridad Vial
Solicitud de información
<ul style="list-style-type: none">• Comisión Nacional de Regulación de Transporte• Agencia Nacional de Seguridad Vial