



Informe Básico de suceso automotor			
Expediente	EX-2021-123312911APN-DNISAU#JST		
Tipo de suceso	Accidente		

Fecha	18/12/2021	Hora	16:20		
Lugar	Ruta Nacional 7, kilómetro	Ruta Nacional 7, kilómetro 1094			
Localidad / Partido	Potrerillos, Luján de Cuyo				
Provincia	Mendoza				
Coordenadas	32°58'17.5"S 69°11'13.6"C	)			

El suceso ocurrió el sábado 18 de diciembre de 2021, aproximadamente a las 16:20, en la Ruta Nacional 7, kilómetro 1094, en Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo, Mendoza. El accidente se habría originado cuando una camioneta Toyota Hilux, que circulaba hacia el noroeste, con su conductora como única ocupante (Vehículo 2), se habría cruzado al carril opuesto de circulación, por motivos que continúan bajo investigación, e impactado frontalmente con un camión Renault Premium 320 DXI con cisterna vacía, que circulaba hacia el sudeste, con su conductor como único ocupante (Vehículo 1). Como consecuencia de la colisión, el conductor del Vehículo 1 resultó con lesiones leves, mientras que la conductora del Vehículo 2 falleció.

Personas y resultados							
Personas Fallecidos Lesionados Ilesos A determinar To							
Conductor	1	1	0	0	2		
Pasajero	0	0	0	0	0		
Acompañante	0	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0	0		
Total	1	1	0	0	2		

Vehículos participantes	Tipo de servicio	
Vehículo 1	Transporte de cargas peligrosas	1
Vehículo 2	No aplica	1
Total		2

#### **Organismos intervinientes**





Fiscalía	Oficina Fiscal 11 de Luján de Cuyo			
	Policía Vial de Mendoza. Puesto caminero			
Policía	Comisaría 53 de Potrerillos			
	Policía Científica de Mendoza. Delegación Luján de Cuyo			
Bomberos	Delegación Potrerillos de la Policía de Mendoza			
Ambulancia	Servicio de Emergencias Coordinado			

Notificación				
Fecha	18/12/2021	Hora	19:35	
Fuente Centro de Control de Respuesta JST (CCR)				

Vehículo 1	Dominio: LIM128 Tipo: Camión			
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg.			
Marca / Modelo	Renault Premium 320 DXI			
Año	2012			
Tipo de caja	Tractor			
Configuración de ejes	1S-2D			
	Resultado	Apto		
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	Transporte Interjurisdiccional (cargas)		
Revision recinca Obligatoria	Realizada	3/6/2021		
	Vencimiento	16/6/2022		
	Validación	7/7/2021		
RUTA	Clase de carga habilitada	Carga Fraccionada, Carga masiva o a granel, Carga Internacional, Carga Peligrosa, Carga Propia		
	<b>Tipo de transportista</b> Empresa de Transporte			
Daños	Parte frontal y costado izquierdo de la cabina			
Do	minio: JPK502	Tipo: Semirremolque		
Categoría	O4: Remolques cuyo peso máximo es mayor a 10.000 kg.			
Marca / Modelo	Heil Petroleum			
Tipo de caja	Tanque cisterna			
Año modelo	2011			
	Resultado	Apto		
Pavisión Tásnica Obligatoria	Tipo	Transporte Interjurisdiccional (cargas)		
Revisión Técnica Obligatoria	Realizada	3/6/2021		
	Vencimiento	3/6/2022		
RUTA	Validación	10/9/2021		



	Clase de carga habilitada	Carga Fraccionada, Carga masiva o a granel, Carga Internacional, Carga Peligrosa, Carga Propia	
	Tipo de transportista	Empresa de Transporte	
Daños	A determinar		
	Ocasión de servicio	Sí	
	Carga transportada	Sin carga	
Servicio	Origen	Luján de Cuyo, Mendoza	
	Destino	Las Heras, Mendoza	
	Jurisdicción	Provincial	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7	
	Desde	Noroeste	
	Hacia	Sudeste	

Vehículo 2	Dominio: AB404GU	Tipo: Camioneta (pick up)		
Categoría	N1			
Marca	Toyota			
Modelo	Hilux L/16 2.4 DC 4x2 T			
Año modelo	2017			
Uso	Particular			
Daños	Parte frontal y costado izquierdo			

Conductores involucrados							
Ubicación	Gánara	Edad	LINTI				
Obicación	Género	Edad	Estado	Categoría Estado			
Vehículo 1	Masculino	49	Lesionado	Mercancías Peligrosas. Cargas Generales	Vigente		
Vehículo 2	Femenino	54	Fallecida	No aplica			

Otras personas involucradas				
Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Medio	
Tipo	Ruta Nacional
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Luminosidad	Diurna
Estado meteorológico	Cielo despejado



Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No

## Fotografías del suceso





Figura 1. Posición final de los vehículos involucrados donde se pueden observar los daños en la unidad tractora del Vehículo 1. Fuente: <u>Diario el Sol</u>, 2021.





Figura 1. Vistas panorámicas según sentido de circulación: A) Vehículo 1, de noroeste a sudeste. B) Vehículo 2, de sudeste a noroeste. Fuente: JST, 2021.

## Observaciones y datos complementarios

# Fuentes de información consultadas

- Agencia Nacional de Seguridad Vial.
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
- Prensa: Diario El Sol.
- Registro Único del Transporte Automotor.
- Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

#### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial.
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte.





- Oficina Fiscal 11 de Luján de Cuyo.
- Subsecretaría de Transporte Automotor.
- Yacimientos Petrolíferos Fiscales.