



Informe Básico de Suceso Automotor	
Expediente	EX-2021-125451869- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha		
Fecha y hora	21/12/2021	9:30
Lugar	Ruta Nacional 9, Kilómetro 1725	
Departamento	Tumbaya	
Provincia	Jujuy	
Coordenadas geográficas	23°57'49" S 65°27'28" O	

Reseña	Tipo de evento: Despiste y vuelco
<p>El suceso tuvo lugar en el kilómetro 1725 de la Ruta Nacional 9, departamento de Tumbaya, Jujuy, a las 9:30, aproximadamente. Un camión Ford Cargo (Vehículo 1), perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad, que circulaba por la ruta despistó y chocó contra la barrera de contención del lado oeste. Luego se reincorporó a la calzada, la cual cruzó, y volcó en tonel sobre la banquina contraria. Se reportaron fallecidos el conductor y uno de los acompañantes. Resultó lesionado otro de los acompañantes.</p>	

Personas y resultados					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductores	1	0	0	0	1
Acompañantes	1	1	0	0	2
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Participantes	Tipo de servicio	Total
Vehículo 1	Transporte de cargas	1
<b>Total</b>		<b>1</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	De Investigación Penal Preparatoria de Humahuaca
Policía	Comisaría Seccional 12 de Volcán
	División Criminalística
División Rescate y Salvamento	Dirección General de Bomberos de Jujuy
SAME	Hospital Pablo Soria
Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy	Cuerpo de Seguridad Vial
Agencia Nacional de Seguridad Vial	Personal de Seguridad Vial



Notificación		
Fecha y hora	21/12/2021	11:34
Fuente	Centro de Control y Respuesta (CCR) JST	

<b>Vehículo 1</b>	<b>Dominio:</b> IFN112	<b>Tipo:</b> Camión rígido
<b>Categoría</b>	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg).	
<b>Marca</b>	Ford	
<b>Modelo</b>	Cargo 1722 E	
<b>Año modelo</b>	2009	
<b>Configuración de ejes</b>	1S – 1D	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	Transporte Interjurisdiccional de cargas
	<b>Realizada</b>	26/5/2020
	<b>Vencimiento</b>	26/6/2020
	<b>Resultado</b>	Condicional
	<b>Estado</b>	Vencida
<b>RUTA</b>	No aplica por tratarse de vehículo oficial del Estado nacional.	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Carga transportada</b>	Material bituminoso
	<b>Origen</b>	A determinar
	<b>Destino</b>	A determinar
	<b>Jurisdicción</b>	Nacional
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	RN 9
	<b>Desde</b>	Volcán, Jujuy
	<b>Hacia</b>	Yala, Jujuy
<b>Daños</b>	Puertas, paragolpes delantero, parabrisas, vidrios de ventanas laterales y techo de cabina. Deformaciones en todos los lados de la caja. Neumático posterior izquierdo externo.	

Conductores y acompañantes involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LINTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	40	Fallecido	A determinar	
Vehículo 1	M	47	Fallecido	A determinar	
Vehículo 1	M	50	Lesionado	A determinar	

Medio	
<b>Tipo</b>	Ruta
<b>Configuración</b>	Recta
<b>Material superficie</b>	Asfalto
<b>División física</b>	No



Material división física	No aplica
Luminosidad	Horario diurno
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Sí
Semáforo	No aplica

### Fotografías del suceso



Figura 1. Zona del vuelco y posición-ubicación final del camión al arribo de los organismos de emergencia. Fuente: Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy, 2021.



Figura 2. Posición y ubicación final del camión al arribo de la JST. Fuente: JST, 2021.




Figura 3. Fotografía de la vía de circulación en lugar del despiste del camión. Fuente: JST, 2021.

#### Observaciones y datos complementarios

Se realizaron consultas a bases de datos públicas donde se corroboró la Revisión Técnica Vehicular obligatoria del vehículo (RTO) y la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI).

#### Se solicitó información a:

- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
- Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).